2

Úttekt á Síli. ár 1891

Ár 1891. hinn 8 Mai ~~1891~~ var hreppstjórinn í Sauðárhreppi tilstaddur að Síli: eptir ósk eiganda jarðarinnar Eggerts O. Briems til þess að taka út nefnda jörðu í hendur ábúanda Pétri Jónssyni frá Hátastöðum sem var mættur, ásamt fráfaranda. Í forföllum úttektarmanns Jóns Guðmundssonar á Brennigerði mætti sem úttektarmaður Pétur Sigurðsson í Sjávarborgargerði.

Fór svo úttektin fram sem fylgir

1 Baðstofa.

Að lengd 9 al breidd milli stafa 5½ al. hæð frá gólfi uppí mæni 3½ al. 5 sperrum, 3 langböndum á hlið 5 stöðum hverju megin og reisifjöl öllu húsinu, bindingsverk er í tveim

C

stöðum í baðstofunni, og hurð á
járnum klinkulaus. Lausholt eru
í baðstofunni, enn annað nær þó ekki
til endagafls á dyrastafgólfinu.
Staðir allar eru meira og minna fúnir
og sumar fallnar, og reisifjöl á inngangs
stafgólfinu einnig fúinn af raka, aðrir
uppviðir sperrur og bitar og langbönd
virðist ekki mikið fúið, enda ekki
reisifjalirnar á tveim austari stafgólfun-
um. Málað stafnþil móti austri
virðist ófúið nema Vatnsbrettið, sex-
rúðugluggi er á þilstafni þessum, og er
hann ófúinn og heill aðeins ein rúða
brotinn. Gluggar og gluggaumgjörðir
í fremri stafgólfunum eru alveg fúnir
og geta ekki talist að neinu.
Suðurveggur baðstofunnar er gamall
moldrunninn nokkuð enn þó stæðilegur
Norðurveggur snaraður til norðurs, mold-
runninn og máski klofinn. Stafn-

veggir virðast góðir utan og innan nema
í Norðvesturhorni undir stafnsprungunni
Þakið allgott móti norðri, enn að sunnan
holótt og brunnið.

Álag metið. Kr. 40,00

2. Eldhús.

í tveim stafgólfum 5 ál. á lengd
5 ál. á breidd 5 ál. á hæð
með þrem sperrum 3 stöðum á hlið
3 bitum á lausholtum veggjalítlum
Upprepti gisið langrepti viðir ófúnir
enn fornir, skilrúmsþil er í suður-
enda úr óhefluðum borðum flestum
skeyttum um bita, og hurð á járnum

3. Búrhús.

Suður af eldhúsinu hvar enginn veggur
er á milli, enn aðeins skilrúmsþil
það sem um er getið hér að ofan, er að
lengd 9 al breidd 5 ál hæð 5 á

húsið er með 4 sperrum 4 stöðum
á hverri hlið og 4 bitum, gömlu borð og
trjá við árepti, lang og þverrepti flesti
viðir eru nýtilegir og húsið að því leiti vel
stæðilegt. Mold sudri er hlegur hálfstafa
úr skífunefnum.

Veggir að utan virðast að báðum hús
unum vel stæðilegir, eins að innan
nema á porti á syðrahúsinu eru veggir
að innan talsvirt gallaðir.

Þak brúkanlegt að eins brunnið og
holótt. Inngangur úr bæjardyragöng
unum er í gegnum norðurstafnvegg hússins
sem er uppreptur með trjáviðarárepti
og sýnist það stæðilegt.

Álag metið kr. 15,00

4. Bæjardyragöng

12 ál á lengd og 1 3/4 ál á breidd
sperrum gaungum fylgir 1 veggur að
sunnan ölkstæðilegur, og upp viðir brotnir

og mikið fúnir, göngunum sveigir hitt
þegar fallum. Bilungu der framan-
undir með hurð á járnum.

Álag metið kr. 12,00

5. Skemma

Nýlegt hús vanlegt 6 ál á lengd
5 ál á breidd með 3 sperrum 6 stöðum
3 bitum, lausholtum, súðuð með göml
um við, lopti úr venum borðum, með
hlera og hespu fyrir. Málaða þili framan
undir, hurð á járnum skrálæstri, og tveim
tveggjarúðnagluggum sinum hvorjumegin
dyranna og einnar rúðuglugga uppi á
lopti. Húsið er vanlegt byggt fyrir 2
árum. Veggir gáðir þak þunnt og
ógrasgróið rúður vanta í 2 gluggana

Álag metið kr. 4,00

6 Fjós

Yfir 4 nautgripi stæðilegt
að viðum og veggjum með hurð á
járnum. Þak brúkanlegt. Rangháls

þar suðaustur frá dyrum með hurð á járnum, og liggur hann til Vatnsbóls til innbygginga. Ranghali þessi er einnig staðilegur enn þorn að viðum og veggjum eins og fjósið:

Álag metið: Kr. 20,00

7. Fjárhús uppi á túni tekur 20 lömb húsið er stæðilegt að viðum og veggjum með garðastokkum og garðaböndum og hurð fyrir.

Álag metið 4,00

Er þá álag á hús jarðarinnar

	Kr a.
Á Baðstofuna	40,00
á Eldhús og Búr	15,00
— Bæjardyragöng	12,00
— Skemmu	4,00
— Fjósið	20,00
— Fjárhús	4,00
Tilsam. Krónur	95,00

Eitt kúgildi fylgir með jörðinni, og koma hlutaðeigendur sér saman um afhending á því.

Uppí framanskrifað álag er virt

		Kr a
1.	Innanbygging í baðstofu.	24,00
2.	Laust þil fyrir 3.	1,00
3.	Skilrúmsþil í göngunum með hurð á járnum	4,00
4.	Skemmukofi gamall og fornfálegur	9,00
5	Fjárhús yfir 40 kindur.	22,00
6	— — kofi 10 —	6,00
7	Hesthús tvídyrað	9,00
8	Stigi í Skemmunni	2,00
	Stendur inni óborgað álag sem hlutaðeigendur koma sér saman um síðar.	18,00
		95

Var svo úttektinni lokið.

V. Guðmundsson D. Sigurðarson

E. Briem P. S. Jónsson

(fráfarandi) (viðtakandi)

Ár 1891 hinn 15 Júní var hreppstjórinn í Sauðárhreppi ásamt með úttektarmanni Jóni Guðmundssyni í Brennigerði — staddir á Selhólum, til þess samkvæmt ósk eiganda jarðarinnar, sem einnig var mættur að taka út nefnda jörð í hendur Hafliða Gunnarssyni, af fráfaranda Magnúsi Björnssyni, sem báðir voru viðstaddir.

Fór svo úttektin fram sem fylgir:

1 Baðstofa.

sem er 2½ stafgólf hérumbil 7½ al á lengd. 4¾ al á breidd hæð 4¼ al með fernum sperrum, 2 lausholtum og 4um langböndum á hlið, sem flest eru aukin bæði og brotinn, stafir eru 8 2 af þeim eru brotnar, 5 dynast við brúklegar. Lausholtið á ~~norður~~ hliðinni 2 stafabitar eru í baðstofunni, og 4 skammbitar á sperrum; Reysifjöl

á austasta stafgólfinu er ofninn og vænleg, á næsta stafgólfi allgóð ~~annar~~ austur hlið en niðursigin fúin og farin fölg á suðurhliðinni. Á fremsta hálfa stafgólfinu er rept á langbönd með fúnum fjalviðarrepti og er það mjög óstaðilegt. Hús þetta er með 4 rúða glugga mót austri og er einn rúða skjár, 2 tveggja rúðu gluggar á norðurhlið, annar heill og brúklegur en hinn fúinn og rúður brotnar Rúmstæðgjörðir 3 eru í baðstofunni og þilnyndir kringum 2 rúmin Fjalir engar í gólfi; en strompur úr tré forn og fúinn. Veggir eru að utan stæðilegir, austurstafninn er að sjá stæðilegur utan og innan en vesturstafn og hliðveggir stafaðir og fallnir að innan. Þak er allgott nokkuð hrunið mót suðri, og yfir hálfa stafgólfinu. Fyrir baðstofunni er

allgóð hurð á járnum með einum dyra-
staf. Álag metið — 30 kr.

2. Eldhús.

sem er að lengd 5¼ al. breidd 4 al.
á hæð 3½ al. Þverbiti er í húsi þessu
með 3 stoðum undir þar uppaf eru 2
dvergar undir mæniásum sem eru tveir
og er annar heill en annar aukinn
húsið er þverrept á veggi og smárept
yfir. Viðir lítið fúnir og ekki mjög
slæmir. Austurveggurinn frá eldhús
dyrum fallinn inn í bæjardyr, og
suðurstafninn moldrunninn og
óstöðugur. hliðveggur allgóður að
vestanverðu, og norðurstafnveggur
stöðugur. Þakið allgott strompur
af torfi. Dyratré 2 yfir eldhús
dyrum og rept á milli. Viðir fúnir.
hurð er engin.
Álag metið. 8 krón

3. Búr.

sem er að lengd 6¼ al. breidd
4 al. hæð 3 ál. Þverbiti er í
miðju húsinu á einni stoð, dverg-
ur er á bita undir aukanum mæni-
ás, uppreptið er þverrept á vegg og
mæniás, og smárepti yfir, viðirnir
fúnir, og sumt feyskið, en þó allstaðar
legið uppi. Veggirnir eru gamlir en
gallalitlir að sjá nema norðurstafninn
er gallaður og moldrunninn utan og
innan. Þakið er brúkanlegt.
Þverrept er yfir dyraumgönginn
dyrastafir og hurð á járnum allgóð
Álag metið. 7 krónur

4. Bæjargöng

frá baðstofudyrum til bæjardyrastafs —
á lengd 11 ál breidd 1¼ og 1½
bæjardyrunum sjálfum. 3 þverbitar
halda uppi viðunum, þar uppaf eru

dvergar sem ganga undir mænistrját-
þerá er reft af vegg sumstaðar, og
sumstaðar eru alls engir raftviðir
viðirnir eru allir óvígter og veggur að
austan snaraður, en þó ekki mjög óstæði-
legur. Þilmynd er framanundir rifið
og fúið og hurð á járnum. Það á
ganginum og bæjardyrunum er 2½ al.
þakið er ónýtt. enda má þetta heita
fallið.

Álag metið 10 Krónur

5. Fjós

að lengd 4½ al breidd 3 al.
hæð 3 álnir tæpar, stoðir mænir-
ás er í húsi þessu sem hvílir á
stoð um mitt húsið, upprefti er
af veggjum á ásinn, og eru viðirnir
fornir, en húsið þó stæðilegt eins
að veggjum og þaki. Yfir dyrunum er
þverreft á veggi, og hurð til og dyraumbúning

en hurðarjárn engin.

Álag metið: 4 Krón.

Er þá álag á hús jarðarinnar

			Kr	a.
a.	á	baðstofunni	30,	,,
b.	—	Eldhúsið	8	,,
c.	—	Búrið	7.	,,
d.	—	Bæjardyr og gang	10	,,
e	—	Fjós	4	,,
		Til sam:	Kr: 59,	,,

Af þessu álagi greiðir fráfarandi
20 Krónur, og hefir hann nú þegar
afhent 30 kinda hús til kvittunar
þeim krónum.

Mannvirki eru engin.

Kúgildi koma hlutaðeigendur sér
saman um.

Var svo úttektinni lokið

H: Steffánsson. Ó. Pétursson Guðmundsson
Hafliði Gamarsson

Úttekt á Hólakoti ár 1871.

Ár 1871 hinn 20 Júní voru hrepp-
stjórinn í Sauðárhreppi, ásamt út-
tektarmanni Benidikt Sölfasyni á
Ingveldarstöðum, samkvæmt tilmælum
umboðsmanns Olafs Briems á Álf-
geirsvöllum - tilstaddir á Hólakoti
til þess að taka út nefnda jörð og meta
álag á hana.

Fyrir umboðsins hönd gat umboðs-
maður ekki sjálfur mætt, en fól ábú-
anda Jónasi Jónssyni að mæta eins
umboðsins vegna. Jón Sveinsson
fyrrum ábúandi gat ekki mætt við
úttekt þessa, þareð hann var fram við
Drangey við fuglaveiði, en ofsaveður
af Suðri, svo eingum var fært til lands.
Fór úttektinn svo fram sem fylgir.

1 Baðstofa

sem er að byggð 7 al 10 þuml &
breidd 5 al milli bita. Hæð frá gólfi uppí

mænir 4 al. með fjórum sperrum
2 lausholtum, fjórum langböndum
á hlið, 8 stöðum. 2 stafnbitar eru
í húsi þessu, og skammbitar 2 sem
negldir eru á sperrur. Reysifjöl úr
skífum, 3 tveggjarúðugluggar eru
á Suðurhliðinni.

Baðstofa þessi er byggð fyrir fjórum
árum síðan, og eru máttar viðir að
sjá heldur veikbygðir, en ekki verður
séð hvort að lausholt, og stafir eru
fúnir eða ekki, en líkindi eru til
að það sé, því raki mikill er í
húsinu á vetrum, og er reysifjölin
orðin vatnssósa fyrir neðan ~~miðja~~ þriðja
langband og er eyðileggingu undir-
orpinn. Hvað fylgir baðstofuhúsinu
á jörðinni. Suðurveggurinn er nýr
og stöðugur, en norðurveggurinn
gamall en þó ekki óstöðugur, stafn-
veggir eru gamlir líka, og lítur út fyrir

ad vesturveggurinn sje snaradur, og
fornfálegur, þakid má heita gott nema
hvad stod er nokkud brunnid mát sudri.

Álag metid . Kr. 25 au

2. Eldhús.

sem er ad lengd milli stafna tæpar
5½ al. breidd 3½ al ~~had~~ frá
gólfi uppi mænir 4½ al um
midt húsid er sperra og biti; og 2 stadir
undir, og þaraf langrept á stafnveggi
og þverrept þorgyfir, 2 strompar ur
gömlum pottum eru á húsinu. Vidir
eru ad sjá brúkanlegir, og veggir gamlir
enn stadilegir nokkud, enginn hurd
fylgir og enginn dyraumbúningur.
þakid er brúkanlegt.

Álag metid Kr. 10 au

3 Búr

sem er milli stafna 5 al á lengd
4 al á breidd, had undir mænir
ás 3½ al Hús þetta er med
einum bita og dverg undir mænir
ás, 6 stodum undir 2 lausholt
um, rept uppi og ofann med smá
vidarrepti yfir. Vidir eru allir
gamlir, og húsid er talsvert rakasamt, Veggir gamlir enn ekki óstadilegir, þakid ~~allgott~~ . Ljeleg hurd á járnum.

Álag metid Kr. 15 au

4 Gaung

frá badstofudyrum til bæjardyra, sem
eru ad lengd 10 al breidd á lengd
og þriá kvartel. Upprept med reka
vidarrepti mjög fornfálegu, hurdir
2 eru í þessum göngum á járnum

og dyraumbúningar eru allgóðir
þakið er brúkanlegt. /
Framan af göngum þessum eru
bæjardyr 4 al. á lengd tæpar 2 al.
á breidd milli laustholta sem eru
tvö, hvað undir mænir, bæði [3 al. þrjú kvarhel] frá Gólf-
grindarmynd er í dyrum þessum
4 staðir alls, allt mjög veikviðað
og gamalt og má því telja þær
mjög óstæðilegar að viðum. Norðurvegg
urinn er nýr og stæðilegur en suður
veggurinn forn og klofinn. Þakið er
brúklegt. Þil er framanundir
með hurð á járnum klinku og loku.
Þetta allt fornt.

Álag metið: Kr. 13 au

5. Fjárhús:

Yfir 20 kindur, með 6 stöðum
undir heilum ásum, veggjagjörn

sem standa á stuttum stöðum, upprept
með rekaviðarárefti; sem er sumpart veik
viðað, að öðru leyti er húsið vel stæðilegt
og nýlega uppbyggt. Að veggjum eins
nema hvað undirstöðugjótið hefir gefið sig
fram á suðurveggnum. Þakið gróið og gott.

Álag metið: Kr. 5, au

Er þá álag á öll jarðarhúsin.

a.	á Baðstofunni	25	Kr. au
b.	á Eldhúsið	10	–
c.	á Búrið	15	au
d.	á Göng og bæjardyr	15	
e.	á Fjárhús yfir 20 kindur	5	au
	Tilsam Kr.	70,	au

Uppí álag þetta er metið:

		Kr.	a.
1	Innanbygging í baðstofu	22,	au
2	2 Kofar framan í bænum	14	au
3	Skemmukofi	9	au
4	Fjárhús suður túni	21	au
	Flyt –	66	

Uppí álagið er umfremur metið: Kr a.
flutt — 66 au
5. Viður í fjósi 9 au
6. Brunnhúsviður — 1 au
Tilsam: Krónur 76 au

Þær 6 krónur sem umfram eru álagið svarar ábúandi jarðarinnar til Jóns Sveinssonar sem fyrst.

Mannvirki:
Fjárrétt úti en og ofan túnið hlaðin upp af hnausum og grjóti.
Kúgildi jarðarinnar afhent í gildu standi.

Var svo úttektinni lokið sama dag og áður greinir.

V. Guðmundsson B. Sölvason
Jónas Jónsson
Jón Sveinsson.

Úttekt á Áshildarholti.

Ár 1892 hinn 21 Júní var hreppstjórinn í Sauðárhreppi, og úttektarmaður Pétur Sigurðsson Borgargerði, staddir að Áshildarholti til þess að taka út og meta álag á nefnda jörðu í nærveru fráfarandi bónda Bjarna Skúlasonar og viðtakanda Jóseps Jónssonar. Auk þessara voru og mættir eigandi jarðarinnar Jóhannes Ólafsson sýslumaður, og veitingamaður Sigvaldi Blöndal.

Hús jarðarinnar komu þá fyrir í því ásigkomulagi sem hér greinir:

1. Baðstofa.

Tal á lengd 5 1/2 al á breidd innan stafa og fullar 4 ál. á hæð. Húsið er með þrjúm langböndum á hlið og reist fjöl yfir úr skífum á 5 1/2 álnar lengd. 3 sperrur eru í baðstofunni; og er þvert þil fyrir öðrum stafni með tveimur skammi—

bitum. Á fremsta hálfa stafgólfinu engin reisifjöl, heldur er þar rept upp með rekaviðarárepti, en þiljur sem hygnar hafa verið innaná fylgja ekki húsinu. Reisifjölin virðist ófúin en er sumstaðar sloppin niður af langböndum landsholtum eru Vanleg en þó er annað brotið á suðurhlið en miðstaf siginn undir þar norðan Fjalir í mæninum eru fúnar og feysknar. Þrír gluggar eru á húsinu hver með 2 rúðum og eru þeir orðnir fúnir en rúður eru heilar nema 1 brotin 6 stafir eru undir langböndum víst lítið fúnar, því baðstofan er rakalaus hurð fylgir á járnum. Veggir eru moldrunnir en þó nokkurnveginn stadilegir, nema suðurhliðveggurinn er sprunginn og lítur út fyrir að vera klofinn á parti. Þakið er grasgróið

á norðurhliðinni en á suðurhlið brunnið og holótt.

Álag metið Kr. — 48 au

2. Búrhús

5 al á lengd og 4 1/4 al á breidd með 3 bitum, 3 sperrum, 6 stöfum rept með fornu langviðarárepti. hurð þessu fylgir hurð á járnum og er búið nýendurbætt að viðum og veggjum og því allsstaðar legt. 2 gluggar fylgir. Álag metið Kr. 3 00

3. Eldhús

6 1/2 al á lengd og 3 al á breidd með tveim mæniásum og 2 vaglum. Sperrurept og er rept á veggi, en yfir stórt húsið er biti úr sverum rekaviðardrumb sem annarsvegar hvílir á stoð en hinsvegar liggur hann á vegg og þar er hann þann megin siginn niður. Uppg

þessum, draumbi og stuttir staðir undir mænirása. Að viðum til sýnist húsið stæðilegt, enn er í sjálfu sér aflægt og veggir orðnir gamlir og signir.
Þakið er ekki gamalt enn bruunið.
Strompar eru 2 annar úr stólum hinn úr torfi.

Álag metið. Kr = 12.00

4 Fjós

Yfir 3 nautgripi, einhólakofi með 2 mæniráðum þverrept á veggi 2 stöðum, hurð á járnum. Viðir eru feiskir og fúnir, Veggir gamlir og galladir, Þakið ónýtt.

Álag metið Kr. 20

5 Göng frá Bæ til bæjardyra 10½ al á lengd og tæpar 2 álnir á breidd Göngin eru með 4 sperrungardum, bitum, og auknum langsholtum, og auknum mæniráss. Viðir eru mikið fúnir og

Göngum mega heita fallin að viðum Veggir sýnast nokkurnveginn stæðilegir Bæjarþilinguðum er snúið fram enn hurð er vænleg á járnum. Göngur úr Göngum þessum til baðstofu 2 al á lengd. Þverrept yfir fúið og gamalt.

Álag metið Kr = 12.00

Mannvirki.

Heytopt við fjósið 9 al á lengd og 3 al. á breidd lítt brúkandi.

Álag metið: Kr. 2.00

Kvíar byggðar af torfi taka 50 ær eru nýuppbyggðar í fullu standi.

Stekkur sem tekur fullar 30 ær er að engu nýtur.

Álag metið Kr. 1.50

Túnið er í betta hyrðinga.

Kemur þá álagið og þannig:

		Kr. a.
Álag á	badstofuna	48 au
— „ —	Búrið	3 au
— „ —	Eldhúsið	12 au
— „ —	Fjósið	20 au
— „ —	Göngin	12 au
— „ —	Mannvirki	3,50
	Álag Alls Kr—	98,50

Álag þetta hefir fráfarandi greitt til eiganda jarðarinnar, eftir samkomulagi við þá, og ber þeim að svara honum tilbaka af verði innanbygginga í badstofu 5 Kr. 25 aur.

Eigendur jarðarinnar afhenda svo viðtakandi Jósep Jónssyni jarðarhúsin öll, og ennfremur innanbygging í badstofu, og skemmu á hlaði, þetta hvorttveggja er metið við úttekt í 1889

á 46 krónur — til fullra leiguliðaafnota þannig að hann svari leiguliðabót fyrir þann tíma sem hann dvelur, að því leiti sem hann ekki hefir endurbætt það sem fylgir.

Kúgildi jarðarinnar eru afhent viðtakandi í fullu gildi.

Ennfremur bætist nýtt fjárhús við sem einnig afhendist ábúanda og rúmar það 40 kindur.

Var svo úttektinni lokið.—

V. Guðmundsson Sigurðarson

Björn Skúlason (fráfarandi) Jósef Jónsson (viðtakandi)

Jóh. Ólafsson. S. Blöndal

Ár 1893 hinn 8. maí mánaðar var hreppstjórinn í Sauðárhreppi til staðar á Sjávarborg ásamt úttektarmanni Benedikt Sölvasyni á Ingveldarstöðum til þess að taka út nefnda jörð, eptir tilmælum Halldórs Stefánssonar fráfarandi, og Pálma Péturssonar eiganda og viðtakanda sem báðir voru mættir

Fór svo úttektin fram sem fylgir:

1. Baðstofa

Lýsing á þessu húsi er yfir höfuð að tala hin sama sem í næstu úttekt, að því er stand snertir, en auðvitað hefur húsið eðlilega fyrnst, þó skal þess getið að fráfarandi hefur þakið undir hlið baðstofunnar gangsmegin, og bætt í einhverja af rúðunum í glugga

2. Göng — álag Krónur 120,00

frá baðstofu til bæjardyra, algjörlega óbreytt frá fyrri úttekt að því er stand áhrærir en ásigkomulag þeirra er heldur lakara, einkum hvað vartar hliðveggina snertir, hann er eins og sú fyrri úttekt segir. Klofnir og bungir talsvert, inn í göngin sem auðsjáanlega kemur til af því að vatn hefur hlaupið ofan í hann að staðaldri. Álag Kr. 30,00

3. Búrhús

er annig mjög svipað sem fyrri úttekt segir frá máttarviðir vel sterkir en yfirrepti fúið sumstaðar en hvergi brotið nema, veggir stæðilegir og ásmaraðir, þak allgott. Álag - - - - Kr 19,00

4. Eldhús

að öllu leiti í sama ástandi sem fyrnefnd úttekt skýrir frá, húsið er vel stæðilegt og sterklega viðað af ófúnum viðum, veggir eru nokkuð hlóttir að innan, þak bráðanlegt Álag Kr. 13,00

5 Bæjardyr

með sömu ummerkjum sem fyrri úttekt nema eðlilegri fyrning - - Álag Kr - 23,00

6. Stofa

sunnanverðu í bæjardyrunum í mjög svipuðu ásigkomulagi sem framtekið er í síðustu úttekt. Álag Kr 30,00

7. Skemma [illegible]

lítur út að öllu leiti eins og fyrri úttektir skýra frá

Álag á hana Kr 10,00

8. Fjós

yfir 8 nautgripi er í svipuðu ásig komulagi, nema að því leiti betri að Halldór hefur gjört við það þar sem voptar voru biladir af veggjum og á hliðar ása, einnig hefur hann hlaðið upp norðurvegginn fyrir ofan grjót og þakið fjósið, svo það er nú vel stæðilegt, og sömuleiðis gangur til útidyra sem og annar gangur sem liggur til heyhlöðu. Álag Kr 30,00

9. Fjárhús &

yfir 50 fjár fullorðið, álitst í nokkurnvegin standi að viðum og veggjum en ~~þar sem~~ það er talsvert stærra en yfir jarðar kúgildin (18 ær) er álagið á það aðeins Kr. 3,00

Ýmur mannvirki á jörðinni:

1 Kvíar útundir torginni að vestan álitnar svo í nokkurnveginn standi. álag á þær: ekkert,

2 Túngarður úr torginni og vestur í vatn, sama lengd sem í síðustu úttekt, getur álitist í nokkurnveginn standi; hefur verið lítið eitt endurbættur álag á hann - - - - Kr. 3,00

3. Tor austur frá eldhúsi í sama ásigkomulagi sem við síðustu úttekt. Álag á hana - - ekkert,
4. 2 Brunnar álitast í allgóðu standi. Álag á þá - - - - - Kr. ekkert,
5. Stekkur sunnan og austur frá torginni sem ekki í gildu standi og gjörði viðtakandi ekki tilkall til hans var honum því sleppt.

Álag samtals Krónur 287,00

Uppí álagið er metið:

1.	Baðstofuhús - - - - -	Kr 64,00
2.	2 Rúmsumgjörðir í baðstofu - - -	2,00
3	Fjalir í baðstofugólfi - - -	2,50
4.	Innan byggingar loft og stigi í bæjardyrum	30,00
5.	Innanbygging í stofu loft og gólf	11,00
6.	Verkhús við eldhúsið - - -	1,50
7.	Fjóshlaða er tekur 100 hesta - - -	28,00
8.	Anddyri við fjós - - -	2,00
9.	Brunnhús og um lendar við brunninn og fjóshús	3,00
	Flyt	144,00

Fluttar Kr. 144,00

10. – Hesthús sudur á túni yfir 10-12 hross 30,00
11 – Annað hesthús yfir 4 hross – – – 8,00
12 – Fjárhús útnorður trádinnur – – 16,00
13. – bójur – – – – 2,00
14. – Fjósi 9 álna, og Hampur – – – 4,00
15 – 2 Silungsnet – – – 10,00
16. – 2 Fjárhús á selinu – – – 55,00
17. – Heyréttu húsið á túninu – 14,00
18. – Fjósklæðning og brunnanga stokk á selinu 4,50

Samtals Krónur 287,50

Mismunur – 11,50

Hlutaðeigendur voru ásáttir með úttektina og koma sér vel saman um það er látið látið var uppí álagið.

Var svo úttektinni lokið

B. Sölvason. Björn Jónsson

Halldór Stefánsson, úttektar-

– hanskalað –

Reykir

Ár 1894 hinn 9 júní var hreppstjórinn í Sauðárhreppi ásamt úttektarmanni Benedikt Sölvasyni til þess eptir ósk umboðsmanns Ólafs Briems ~~útta~~ að taka og álag að gjöra á nefnda jörð, sem Páll Halldórsson fer frá og Friðrik Ásgrímsson tekur við, fráfarandi og viðtakandi og nefndur umboðsmaður voru við staddir.

Úttekt frá 13. júní 1888 lá fyrir

Koma þá húsin fyrir sem fylgir:

1. Baðstofa

að lengd og breidd sem fyrri úttekt sýnir, og að öllu leiti mjög svipuð, nema hvað húsið hefur fyrnst nokkuð, þó eru sperrur og súð ekki [illegible] fúið að finna. 3 2-rúðu gluggar á vestur hlið, og sunnan sem áður sudur stafn og bita, þak brunnið og holótt, en vestur veggur staðilegur

2. Búrið

5 1/2 alin á lengd innan bita 4 al. á breidd innan lausholta 4 1/2 al. á hæð í sperrutopp, með 4um sperrum 3um bitum og stoðum undir með 2 skeytum langböndum á hlið og mæniástráðu (af rekavið), yfir repti af rekavið, en sumpart af gömlum viði; búrið ~~er~~ (verið) byggt fyrir 2 árum. Það brúkanlegt, og vestur veggurinn sem veit að baðstofunni var byggður um leið og reift var ofan af búrinu og er því vel stæðilegur, austur veggur og suður stafn aptur nokkuð snaraðir, þilstafn er framan undir búrinu, og hurð á járnum en skrá ónýt.

3. Eldhús

innan 6 al. á lengd, og 6 1/4 al. á breidd, milli lausholta, 2 3/4 al. á hæð á efri bitabrún 3 3/8 al. á hæð, af bitabrún á mæniástráðu með 6 stoðum undir lausholtum með 1 dragara og þrem stoðum undir honum, með 3 bitum og 3 skammbitum, 3 toppsperrum, 4 langböndum á vesturhlið og 3 á vesturhlið, þakið þverreft með ófúnum viði. Í norður-

enda við stafn er reykháfur með eldstó að öllu leiti með sömu ummerkjum sem við fyrri úttekt, þilstafn að framan með hurð á járnum við dyrastafi, vestur hlið veggur hinn sami sem undir baðstofunni er moldrunninn, og ástæðilegur þak brunnið og slæmt, veggur enginn undir austur hlið en þil milli eldhússins og framhússins.

4. Göng

frá baðstofudyrunum til Skáladyra, 9 al. á lengd 2 al. á breidd. hæðin ræður ris búrs og eldhúss um miðju sem eru hús í sömu röð, göngin eru mjög svo svipuð sem sem fyrri úttekt sýnir hefur verið bætt í þau nýjum við á parti.

5. Framhús

með sömu stærð lengd breidd og hæð sem fyrri úttekt sýnir, ~~...~~ og er það ~~...~~ að öllu leiti mjög svipað nema hvað það hefur fyrnst, og með bita í norðar parti hússins (Skólanum), er siginn niður að vestanverðu, og mun stoð bilað undir

honum sem að eldhúsinu veit, sama er að segja um miðbita í stofunni, að hann virðist lítið eitt siginn niður, en ekki hægt að sjá til staða innar fyrir þiljum í stofunni og vestur vegg sem er hinn sami og undir austur hlið bæsins, sá veggur er mjög moldrunninn og maraðar, og með öllu óstæðilegur, það er í húsinu hólótt, og samstæður með götum.

6. Fjós

yfir 6 kýr 7 álnir á lengd 4½ al á breidd, rúmar 4 ál. af flórstokk og í sperrukverk, með básstokkum úr tjörn, með 8 stoðum undir innleggum lausholtum, 7 bitum og 7 topp sperrum 2 langböndum á hlið og mænirtróðu, þverrept, með yfirþöktu brúkanlegum viði sem ekki virtist til muna fúinn, fjósið virðist að viðum vel stæðilegt og veggir sömuleiðis vel stæðilegir með hlöðu úr grjóti, hurð brúkanleg á járnum

7 Skemma

Að öllu leiti með sömu stærð sem fyrir úttekt

sýnir, en byggt upp að nýju að viðum og veggjum húsið er því vel stæðilegt með 8 stoðum 7 bitum 4 sperrum 3 langböndum á hlið og mænirstré árefti af nýjum smá viði; þil framan hlaðið úr ófelldum borðum, með 4 rúðu glugga, (von) hurð á járnum við aursiá. Það ekki stend.

8. Hesthús kofi

6 álnir á lengd 4 al. breidd með einlaggum mæniráss og þverrept af nýlegum viði veggir stæðilegir en það ónýtt, kofinn tekur 5 hross. Frá farandi látur þennan hesthúskofa ~~[illegible]~~ fyrir kúgildishús í staðinn fyrir vanghola frá fjósi til vatns sem við næstu úttekt var látinn í stað kúgildishúss.

Fleiri hús en þau er hjer eru skrifuð fylgja ekki jörðinni.

Álag á jörð og húsum er því sem fylgir segir:

1: Baðstofan	Kr.	46,00
2: Búrhúsið		15,00
3: Eldhúsið		4,00
Flyt	Kr.	65,00

Flutt. Kr 65,00

4.–	Göngin	5,00
5.–	Framhúsin	72,00
6.–	Fjósið	12,00
7.–	Hesthúsið	3,00
8.–	Skemma	3,00
	Samtals Krónur	160,00

Uppí álagið greiðir fráfarandi

1.–	Baðstofuhúsið með 4 rúmsumgjörðum og öllum þiljum í frambaðstofunni og 6 rúmsumgjörðum þar á Kr.	50,00
2.–	Fjóshlöðu yfir 100 hesta	30,00
3.–	Vatnsrangshala og kofa við fjósið	5,00
4.–	Fjárhús yfir 45 kindur og hlöðu við	32,00
5.–	Hestahús og hlöðu við	42,00
6.–	Millikofa hinn við bæinn	10,00
	samtals =	169,00

Eru þá greiddar 9 Krónur fram yfir álagið sem fráfarandi bætir ofaná álagið.

Mannvirki á jörðinni

1.– Stekkur útí sandvík í gildu standi
2.– Torfkvíar suður fyrir ofan garð, einnig búhlegu standi
3 Hlandfor hinn við bæinn í góðu lagi
4.– Túngarðinum koma fráfarandi og viðtakandi sjer saman um
5.– Skylduvinnu sína, að sljetta 25 □ faðma á ári hefur fráfarandi lýst af hendi

Kúgildi jarðarinnar af hent, og tekin gild

Er svo úttektar gjörðinni lokið

Björn Jónsson. B. Sölvason.

fráfarandi Páll Halldórsson.

viðtakandi Friðrik Ásgrímsson

Ólafur Briem

Úttekt á Fagranesi vorið 1895

Ár 1895 hinn 6. júní, var hreppstjórinn í Sauðárhreppi á samt til kvöddum úttektarmanni Benidikt Sölvasyni á Ingveldarstöðum staddir á Fagranesi til þess sem kvamt (?) brjefinu ~~fráfarandi~~ frá Árna Björnssonar á Sauðárkrók, að taka út, og meta álag á nefnda jörð. Viðtakandi Eudvin (?) andor Friðriksson, og fráfarandi Garibaldi Einarsson voru báðir við staddir. Úttekt frá 21. júní 1888 lág fyrir. Fór svo úttektin fram sem fylgir:

1.– Baðstofa

9 álnir og 3 þ. á lengd, á bridd innan laus- holta 5 7/8 álnar, hæð frá gólfi undir mænir súð 3 3/4 álnar, þar af er afþiljað hús 2 stafgólf með skrá- lestri spjaldahurð fyrir, húsið er alþiljað með þilgólfi undir súð úr heilum borðum, og þunnum sperrum.

Á suðurstafni hússins, sem er þilstafn fyrir ofan bita er áttu gluggafag með 6 rúðum 4 spurgnum, en 2 heilum gluggafag þetta er með strikuðum listum í kring. Á vestur hlið hússins er nýlegur 4 rúðu glaggi með tilhlíðilegum umbúningi (þess skal getið að þilstafn í suður enda hússins og sömul. gluggar í baðstofunni er aðeins 3 ára gamall.) Í húsinu eru 3 afþiljaðar lokrekkju rúm, 1 að vestan og 2 að austan með skáp- um uppaf með hurðum fyrir. Baðstofan fyrir fram- an er 2 stafgólf, þiljuð um kverfis með súð úr heilum borðum fyrir stafni eru 2 lokrekkju rúm og 2 önnur þar uppaf, með bustmyndaðri bríkk áfastri við skil- rúmið milli þeirra. Á vestur hlið baðstofunnar er átta 4 rúðu glugga fag, með sprungnum rúðum. Fyrir baðstofunni er hurð á járnum. Baðstofan virðist ósnoruð og ekki fúin ~~mæna~~ (gólfið) lítið fjörlega út suður stafninum. hún er því vel stæðileg. Veggir eru stæðilegir að sjá og þak brukanlegt.

2. Búr

9 3/4 álnar milli stafna (að lengd) 3 3/8 álnar á bridd milli stafa, á hæð 4 1/2 al. með 12 stöðum undir ásl.

lausholtum, 4 bitum, 2 skammbitum og 6 sperrum, með súð úr borðum, nema á 1½ stafgólfi, er þar lang- og þverrepti yfir sperrur (með gömlum og lélegum viði) 2 gluggar 1 rúðu og 2 eggja rúða eru á suðurhlið hússins; Skrálæst hurð á járnum við dyrastafi er fyrir húsinu. Suðurveggurinn nýhlaðinn upp að innanverðu, að öðru leyti eru veggir gamlir og gallaðir, einkum norðurveggurinn sem er snaraður út, og vestur stafn inná grundina. Þak er brúklegt en ógróið einkum á suðurhlið. Húsið er stæðilegt, og viðir ekki til muna fúnir. —

3. Eldhúsið

9 álnir á lengd, og 3¼ á breidd, á hæð 4½ al. með 5 bitum og 5 sperrum, og auknum lausholtum, 3 langböndum á hlið, auk áfellna og mænirtróða, 1 sperra er brotnuð og annar sperrukjálki boginn og biladur, húsið er mjög snarað og óstæðilegt að viðum og veggjum, þak bunuiað

4 Göng frá baðstofu til anddyra

14 al. á lengd, og 2 álnir á breidd lang- og þverrept með gömlum og nýjum viði; norðurveggir stæðilegir, suðurveggur snaraður inn framantil, þak gott og gróið. —

5. Bæjardyr

6 álnir á lengd, á breidd 3⅜ álnar, á hæð 6 ál. frá gólfi til mænirtróða, með 6. stöðum, og 3 sperrum, og lausholtum undir, 3 langböndum á hlið og mænirtróða, reisifjöl yfir af gömlum og fúnum viði. Port er á húsinu hjemmbil álnar hátt. ~~Þil~~ framanundir er þil með vindskeiðum, á vestur stafni og ~~og þil af gömlum lélegum~~ og 4 rúða glugga. Fyrir dyrunum er spjaldahurð á járnum með biladri skrá. Húsið er fallfærðugt að viðum (og veggjum) en veggir ekki óstæði legir.

6. Stofa

7 álnir á lengd, 4 álnir og 20 þumlungar á breidd 3 álnir og 3 þ. á hæð frá gólfi uppað bita, og 2 álnir 22 þ. frá bita uppí sperrukverk með 10 stöfum 5 bitum 5 sperrum, undir súð af gegnumskornum borðum, framanundir húsinu er nýtt standþil (með vindskeiðum) lirtað, með einum stór um 6 rúða glugga, uppi á loptinu er ~~2~~ 4 rúða glugga á þilinu. Skjött plægt þil smálað er um þverþil í húsinu, Afþiljaður uppgangur á loptið með hurð fyrir. Spjaldahurð skrá læst er fyrir stofunni. Húsið er byggt upp fyrir 3 árum

og þó bætt í það nýjum við; bæði í grind og þiljur húsið er því stæðilegt og gott að undanteknu því að suð- er slaginn af vestustu sperrunum og vestur veggur á inn- gangi stafurinn sprunginn inní veggir og þak er brúk- legt nema á suðurhlið er það brunnið og hólótt. —

7. Skáli

6½ alin á lengd, 4½ al. á breidd, 2¾ al. á hæð undir bita 3 al. 2 þ. af bita í sperrukverk með 8 stöfum 4 undirbitum 2 portbitum 4 sperrum á auknum lausholtum, samt áfellum og 4 langböndum á hlið með þunnum og hálfþunnum fjalviðar árepti, með plægða standþili framanundir, með einu glugga fagi með 8 smárúðum fyrir neðan bita, og 4 rúðu glugga fyrir ofan bita. Fyrir vestur stafni er plægt standþil of- an að efri bita. Fyrir húsinu hurð á járnum. Veggir eru hólóttir en ekki mjög snaraðir, aptur er standþilið nokkuð snarað fram, og stæðir signar niður. Þak allgott á norðurhlið en brunnið á suðurhlið. 4 rúður eru sum- part brotnar og sumpart vanta með öllu.

8. Sjóbúð:

7 álnir og 3 þ. að lengd 4 álnir og 6 þ. á breidd,

5 álnir á hæð, með 8 stöfum 4 bitum, 4 sperrum 3 langböndum og áfellum á hlið, með þili fram- anundir og hurð á járnum. Hálfstafni að norðan. Veggir eru úr grjóti, sem orðnir eru áþjettir sökum þess að mold hefur blásið úr og sjer því sem stæðarúl- um þá. Þak er einnig slæmt og á einum stað stórt gat á því. —

9. Smiðja:

4 álnir 16 þ. á lengd, 4 álnir og 6 þ. breidd, og jafn- há breiddinni. Toppreist með 4 stöfum, lausholtum í kring 2 sperrum með kálfum og þili framanundir með hurð á járnum við dyra ~~stafinn~~ húsið er reft upp og ofan með nýjum við. Veggir og þak er brúklegt

10. Fjós

Yfir 6 kýr með tveim mæniásum og 7 stöðum, og reft upp og ofan með allgóðum en gömlum viði ofaná á grjótveggi og uppá mæniása sem eru innlagir, úr reka við, eina stoð vantar undir ás miðja og einn máttarrapt vantar á austur hlið. Ranghali frá fjósi til útidyra er þver og langreptur af gömlum viði hurð er á járnum fyrir fjósinu og önnur fyrir útidyrum. Veggir á fjósinu eru stæðilegir að innan allir hlaðnir úr

gjóti; en að utan eru hrunir í þá stöð en gjót þar við; það er holótt en víðast gróið. —

11. Hesthús Kofi

yfir 2 hross með einum mæniás þver og langreptur með gömlum við, vestur hliðin brotin inn og viðir vantar í veggir eru óstæðilegir svo Kofinn má heita fallinn

12. Fjárhús

yfir 56 Kindur með mæniásum úr rekavið, lausholt eru í húsinu renna á parti, húsin eru þver- og langrept með litlfúnum viði, garðastokkar og garðabönd eru brúkleg, ein hurð á járnum Gjlég. Húsin eru stæðileg að sjá, veggir og það allgott nema stafn, og veggur á parti að innan, sem er sampart hrunið úr, og sum part holótt óstæðilegt.

13. Fjárhús Kofi

yfir 20 lömb með gömlum við, með garðastokkum en engum garðaböndum, hurðar garmur er á járnum Kofinn er snaraður og brotinn inn á einum stöðum

Önnur mannvirki:

1. Grjótgarður fyrir ofan túnið 70–80 faðma langur hvi hlaðinn stæðilegur

2. Hlandfor um 3 ~~faðma~~ álnir á dýpt, hlaðin upp úr torfi og grjóti í góðu standi.

3 Kvíar úr grjóti fyrir ofan túnið fjárheldar

Jarðar hús sem álag er metið á eru:

1.—	Baðstofa álag á hana	Kr.	63 00
2.—	Búrhús álag á það	— " —	23 00
3.—	Eldhús — " —	—	32 00
4.—	Göng frá baðstofudyrum til anddyra		5 00
5.—	Bæjardyr - álag á það		50 00
6.—	Stofa álag á hana	—	30 00
7.—	Skáli álag á hann	— —	45 00
8.—	Sjóbúð — " — á hana	—	12 00
9.—	Smiðja — " — — " —	—	2 00
10.—	Fjós — " — á það		25 00
11.—	Hesthús — " — — " —		12 00
12.—	Fjárhús — " — — " —		28 00
13 —	Fjárhús Kofi — " —	—	12 00
		Samanlagt	339 00

Uppí álagið lætur sá Árni Björnsson eptirfylgjandi hús og muni: sem metið er af

Úttektar mönnum þannig:	Kr. a.
1.- Innanbygginguna í baðstofu - - -	22,00
2.- Standþil í búrinu með læstri hurð - -	10,00
3.- Lopt gólf og stigi í stofunni - -	35,00
4.- Fjóshlaða - - - - - - -	40,00
5.- Skálalopt með hleva og stiga - -	6,00
6.- Dyralopt með stiga - - -	4,00
7.- Hlaða við hesthús - - -	7,00
8.- Viður yfir hlandfór - - -	1,50
9.- Ranghali fram af fjóshlöðu	2,00
Samtals =	128,50
Eptir standa þá af álaginu	210,50

Lofa hlutaðeigendur að koma sjer saman um þannig, að Guðmundur tekur á móti 40 kr. í úttektinni en hinn heldur prestur fyrir (um sem
Kúgildi jarðarinnar eru afhent viðtakanda og tekin gild þannig: að Guðmundur tekur á móti 14 ána og kú öllu í lagafærn standi. en prestur heldur hjá sjer 6 ám og 2 hestum.

Úttektargjörðinni er þá lokið sama ár og dag sem í upphafi er skráð. —

Björn Þórsson. B. Sölvason.
Árni Björnsson. Guðmundur Friðriksson
(handsalað)

Ár 1896 hinn 8. júní var hreppstjórinn í Sauðárhreppi ásamt til kvöddum úttektarmanni Benidikt Sölvasyni á Ingveldarstöðum staddur á Fagranesi til þess sem kvaddur á koruna umráðamanns jarðarinnar frá Árna Björnssonar, og viðtakanda Friðfinns Kristjánssonar sem báðir voru við staddir að taka út og meta álag á nefnda jörð.

Úttekt frá 6. júní f. á. lág fyrir, fór svo úttektin fram sem fylgir:

1. Baðstofa

Sterð hennar er hin sama og [ð]r fyrri úttekt sinir, og hin verðið að öllu í svipuðu ásigkomulagi sem þar er frá skýrt, nema nú eru í húsinu í sutarenda nema aðeins 2 raðar hiler hinar allar meira og minna sprungnar og gat hefir verið sagað á sáðina á vestur hlið hússins fyrir ofnrör, gólfið út undan stofunni er talsvert fúið og göt komin á það. sem skýrt er frá í fyrri úttekt. veggir eru að því leiti sem þeir

verða skaðaðir ekki ástæðilegir en þak holótt og
ógróið. —

2 Búrið

Stærð þess er hin sama og í fyrri úttekt
en síð sem er í innri parti hússins er mikið
fúin og sumstaðar brotin inn, gluggarnir báðir
brotnir, norðan (hlið) veggurinn sem inní göngin veit
er klofinn og leggur sumstaðar við hruni, suður
hliðveggur er hlaðinn upp úr grjóti en er snaraður
inná grundina [illegible] einum stað húsið er ástæði-
legt að veggjunum en þak er nýlegt og ekki hamt(?)

3. Eldhúsið

Með sömu stærð og áður er skráð, og sömu
er viðir mjög lélegir, sperrurnar lár brotnar og aðrar
bilaðar veggir snaraðir og húsið ástæðilegt, þak
ónýtt.

4. Göng frá baðstofu til anddyrinu

Með sömu lengd og breidd sem fyrri úttekt
sýnir, norðurveggur stæðilegur en suðurvegg
er áður lýst með bönum(?), þak gróið. —

5. Bæjardyr

jöfnstórar á lengd og breidd sem í fyrri
úttekt, húsið má heita með öllu fallið að viðum
og veggir einnig ástæðilegir þak eins ónýtt.

6. Stofa

Eins með sömu stærð og í fyrri úttekt
er lýst. aptur virðist húsið hafa liðið eitt snar-
ast, og stað í einum stað bilað (stað) undanum,
Í inngangi stofunnar er vestur veggur
á parti við það hruninn inní gönginn.
Húsið virðist samt yfirleitt ekki ástæðilegt
þak bunnið(?) og holótt

7. Skáli

Einnig með sömu stærð sem í fyrri
úttekt, og ásigkomulag þessa hús svipað því
sem þar er lýst, nema hvað það hefur fúnast
eðlilega, en að öðru leiti ekki komið sjerlegir
gallar fram síðan

8. Sjóbúð

Að öllu sömu(?) ásigkomulagi sem fyrri

úttekt sýnir nema gjört hefur verið við
gat á þakinu.

9 Smiðja

Sömuleiðis að öllu leiti sem fyrri úttekt
lýsir henni

10. Fjós.

Að stærð sem fyrri úttekt sýnir, en ekkert
gjört við það og því í svipuðu ástandi sem í
fyrra að veggjum og þaki.

11. Hesthúskofi

Með sömu stærð en í lakara ástandi því
gjört hefur verið við hann og bætt í við, svo
hann er nú allstæðilegur.

12. Fjárhús

yfir 56 kindur í svipuðu ásigkomulagi sem
fyrri úttekt sýnir og sömu stærð

13 Fjárhúskofi

yfir 20 lömb að öllu í sama ástandi
sem fyrri úttekt sýnir.

Önnur mannvirki:

1 Grjótgarður fyrir ofan túnið 70-80
faðmar tvíhlaðinn og stæðilegur
2. Hlandfor um 3½ álnir á dýpt, hlaðin
upp úr torfi og grjóti í góðu standi
3. Kvíar úr grjóti fyrir ofan túnið fjárheldar

Jarðarhúsin sem álag er metið á eru:

1.	Baðstofan álag á hana Kr.	70,00
2.	Búrhús álag á það	25,00
3.	Eldhús álag á það	33,00
4.	Göng frá baðstofu til anddyris álag á þau	6,00
5.	Bæjardyr álag á þær	52,00
6.	Stofan álag á hana	33,00
7.	Skáli álag á hann	46,00
8.	Sjóbúð álag á hana	12,50
9.	Smiðja álag á hana	2,50
10.	Fjós álag á það	27,50
11.	Hesthús "	10,00
12.	Fjárhús "	30,00
13.	Fjárhúskofi "	13,00
	Samtals Kr.	361,50

Uppí [Álagið verður] álagið láta nú fráfarendur eptir töldu

nun [og hús] virta af úttektarmönnum þannig:

1.	Innanbygginga í Baðstofunni	Kr. 22,00
2.	Standþil í búrinu með lestri hurð	10,00
3.	Loft gólf og stigi í stofunni	36,00
4.	Fjóshlaða — — — —	40,00
5.	Skálaloft með hlera og stiga	5,00
6.	Döraloft með stiga	4,00
7.	Hlaða við hesthús	5,00
8.	Viðar yfir hlandfor	1,50
9.	Ránghali framaf fjóshlöðu	2,00
	Samtals	125,50

Eptirstöðvarnar af álaginu - Kr- 236,00 lofa hlutaðeigendur að koma sjer saman um greiðslu á.

Kúgildi jarðarinnar eru afhent og tekin gild þannig, að Ekkjan svarar 14 án í lágu fern standi, og þessutan 2ur til uppsbótar á kúgildiskúna sem á að bera 12 vikur af vetri. Prestur inn Árni Björnsson svarar sem fráfarandi 4 án í lágu fern standi en heldur hjá sjer 2 án og 2 hestum sem jörðinni fylgja.

Viðtakandi krefst borgunar af fráfarandi fyrir óupnia hrunsum á húsum og töptum, en lofar að gjöra sig ánægðann með 4 Krónur fyrir það.
Úttektar gjörðinni er þá lokið sama ár og dag sem að framan er skráð.

Björn Jónsson B. Sölvason.

Margret Guðmundsdóttir fráfarandi (handsalað) Friðfinnur Kristjánsson (viðtakandi)

Árni Björnsson

Úttekt á Gili vorið 1897

Ár 1897 hinn 3. júní var hreppstjóri Sauð-
árhrepps staddur að Gili til þess ásamt
~~úttektarmönnum þeirri. Einnig~~ sonur sýni Sauð-
árkróki að taka út nefnda jörð í tiundar ágang
og ábúandi Páli Þórðarsyni sem var mættur
ásamt fráfaranda Pétri Jónssyni.
Úttekt frá 1891 lág fyrir og fór svo úttektin
fram sem fylgir.

1. Baðstofa

Er að lengd og breidd sem fyrri úttekt sýn-
reisifjöl í henni allri, viður ekki mjög fúin í
húsinu, sem er um 3½ al á lengd, en aptur
er hún mjög fúin í fremri hluta hennar, sperrum
við framstafninn hefur verið bætt í og sömul.
til svarandi bitum. Hurð er fyrir baðstofunni á
járnum, en klinkulaus. Eldgömul umgjörðin ~~ovan~~ framan en út-
hálar. Hálfstafninn móti austri er gisinn en ekki mjög
fúin staðir en þófu margar sem fyrri úttekt sýnir

og en þar flestar mjög fúnar og sömul. nedstu
langböndin, veggir og þak er brúkanlegt og húsið
virtist ekki mjög snarað.

Álag metið Krónur 60,00

2 Eldhúsið

Er með sömu lengd og breidd sem
í fyrri úttekt tvö stafgólf að lengd, með 3 bitum
og 3 sperrum 3 stafurum á hlið og lausholtum
uppreptið er mjög svipað sem úttektin frá 1891
sýnir, skilrúmsþilið er og með sömu um-
merkjum og hurð á járnum hespuð

3 Búrhúsið

sunnan af eldhúsinu og nýnefnt skilrúmsþil
milli er að lengd 9 álnir að breidd 5 ál hæð
5 álnir húsið er með 4 sperrum 4 bitum og
4 stafurum á hlið hvorri og laus holtunum yfir
upprepti á parti úr gömlu en fjalviðar árepti
er að öðru leiti þar og langrept með allgömlum
viði. veggir eru stæðilegir og ekki mikið snaraðir
nema á parti innst eru þeir moldrunnir og ó-
stæðilegir. Þak er brúklegt en á suðurhlið holótt
og brunnið. Álagi með einni súð er á húsinu.

Álag á alt húsið Búrið og Eldhúsið Kr 30,

4. Bæardyragöng

12 álnir á lengd 1¾ á breidd Þessum göngunum fylgir norðar veggur sem hefur verið hlaðinn upp og er því stæðilegur og göngin eru á fremri parti 2 alna breið og sperrur eru þrennar og bita ónýtir Þil er framan lélegt og forsfúlegt og hurð á járnum með klinku og loku. Það er brúkanlegt og nýlagt

Álag á göngin er hæfilegt Kr. 12,00

5. Skemma

Að allri stærð sem áminst úttekt skýrir frá sperrur bitar og stoðir þær margar og þar er skrá og víðast þessir viðir allir áfúnir, yfir refti úr gömlum fjalvið. Gluggar eru 2 á fram stafn þili sinn hvoru megin dyra og eru rúður þar brotnar nema einn gluggi er á þilinu uppi er gler þar heilt. Norðar veggur og bakstafn talsvert snarað það er orðið gatt og gróið.

Álag metið — — Kr. 12,00

6. Fjós

yfir 4 nautgripi er stæðilegt að viðum og veggjum. annar hlið veggur nýlega hlaðinn upp hliðarás er vestan. Ranghali til vatns er forn og sýnist mikið fúinn að viðum. Þak á fjósinu og ránghalanum er allgott.

Álag metið á Fjósið Kr. 20,00

7 Fjárhús yfir 20 lömb

Stæðilegur á austur hlið að viðum og veggjum en aptur er vestar hlið mjög hrörleg og brotin einn ganga stokkur og garðabönd lélegt heirið er mikið grafið í jörð. Það er allgott.

Álag á kofann metið Kr. 5,00

Samkvæmt þessu er álag á hús jarðarinnar þannig metið

Á Baðstofunni	Kr	60,00
á Eldhús og Búr	"	30,00
" Bæjargöng	"	12,00
" Skemmu	"	12,00
" Fjós	"	20,00
" Fjárhús kofa	"	5,00
	alls Krónur	139,00

Kúgildi fylgja engin jördunni, og eru því af henti. eda um þau rætt.

Uppi framan skrifadt álag er virt:

1:	Innanbygging í badstofunni Krónur	15,00
2.-	Skilrúms þil í göngum og spítur í ranghala	3,00
3.-	Kofi framí bænum - - - -	5,00
4.	Fjárhús yfir 45 kindur - - -	30,00
5.-	Hesthúskofi - - - -	8,00
6.-	Annar hesthúskofi tvídrúðar - -	11,00
	Samtals =	72,00

Eptirstödvarnar af álaginu 67,00

lofa hlutadeigendur ad koma sjer saman um greidslu á

Sjúkt látinn stigi í Skemmunni Kr. 2,00

Borgad í álagid 74,00

Eptir sem inni stendur hjá fráfarandi uppí álagid - - - 65,00

Er svo úttektargjördinni lokid.

Björn Jónsson Gudmundsson

Pjetur Jónsson, fráfarandi (hinna [illegible])

Páll Þórdarson ([illegible]takandi)

Úttekt í Áshildarholti 1897

Ár 1897 hinn 3. júní var hreppstjórinn í Saudárhreppi á samt tilkvöddum úttektarmanni Jóni Gudmundssyni Saudárkrók mættir ad Áshildarholti til þess eptir áskorun hlutadeig- enda ad taka út og álag ad meta á nefnda jörd. Fráfarandi Jósef Jensson og vidtakandi Pjetur Jónsson voru bádir mættir

1. Badstofa 7 álnir á lengd 5½ al breidd innan stafa, eda ad öllu á sömu stærd sem úttekt frá 21. júní 1892 sem lá fyrir sýnir, þó sjest er undir áplægdri [illegible] sem verdist lítid fúin [illegible] þiljurnar aptar fúna langbönd eru 4 á hlid hvorri á fúin sömu sömuleidis sperrur og lausholt. Í fremsta hálfa stafgólfi er reptt og ádunn slegid innanár. Fyrir innstafni badstofunnar er stuns þiljad ad hálfu [illegible] fremri stafgólf er alþiljad. Glugga-

eru 3 á baðstofunni með heilum rúðum. Veggir eru
vel stæðilegir, og nýbyggðir suðurveggir. Þak vel
sniðið og velgjört. Húsið er vel stæðilegt en þó nokkuð snarað
og víðast óþiljað að utan en framstafn 5 rúmsins gjörði
fylgja framan við þennan. Álag á húsið metið Kr. 50,00

2 Búrhúsið

Með sömu stærð, lengd breidd og hæð sem
fyrri úttekt sýnir með þrem sperrum og þrem
bitum og þrem stöfum á hlið undir laus-
holtum sem sýnist lítt fúið. Yfirrefti upp-
er tolvert fúið. 2 gluggar með rúðum.
Veggir stæðilegir og þak allgott. Hurð á járnum
en engin skrá fyrir.

Álag metið – Kr. 8,00

3 Eldhús 6½ al að lengd, 3 al
á breidd með tveim mæniásum og tveim
böglum og einum bita þver og langrepti af
gömlum en lítt fúnum viði. Bitinn ör

snaraðar og viðarinn því talsvert snaraðar
eftir honum veggirnir eru stæðilegir og þak
allgott. Strompur einn tveir á húsinu og en
engin hurð fyrir dyrunum. —

Álag metið – – – 15,00

4. – Göng til bæjardyra og bæjardyr
með fernum sperrum 2 nýjum og fjórum bitum fjórum
stöfum undir auknum lausholtum, yfirrefti
upp og ofan með gömlum og hálf fúnum
við. 1 gluggi lítill. Bæjarþil líklegt og hurð á
járnum með lokum og snerli allgóð. Veggir
stæðilegir og ósnaraðir þak allgott. Gangur í bað-
stofu sami sem fyr. Álag á göngin 12,00

5 Fjós yfir 3 naut gripi

ein hálfkofi með tveim mæniásum og tveim
stöfum undir þverrepti af mæniásum á
veggi af gömlum og fúnum viðum. Veggir
stæðilegir nema suðurstafn sem er með öllu
ónýtur. Þak nýtt og gróið. Rangháli framan
fjósinu er nýlega endurbættur og því all-

legir. Nærðir 2 fylgja ömar til tittar hin við úti dyr.

Álag metið Kr 12,00

Mannvirki

Heytóft 9 álnir á lengd 3 álnir að breidd nýendurbætt því vel stæðileg.

Kvíar úr torfi taka 50 ær annar veggur og stafnar stæðilegir en annar veggur óstæðilegur.

álag — — Kr. 1,50

Stekkur enginn til.

Túnið í góðri hirðingu

6. Skemma er glænýst hefur að lýsa 6½ álnir á lengd 3½ alin á breidd með 4 sperrum og fjórum bitum og fjórum stoðum á hlið undir lausholtum fremur langböndum á hlið og mænistróða. Þverþil yfir enn mjög smáum og Gilagum vit. Grind gömul og fúkin fil þununundir mjög svarað fram og grindin öll

talsvert skekkt. Hurð við aursla á járnum og best (aursláinn hefur fáfarandi sett) veggir stæðilegir og þak gott.

Álag á hana metið Kr. 20,00

7. Fjárhús yfir 40 kindur að öllu leiti í ágætu standi að viðum veggjum og þaki. Heytóft við 7½ alin á lengd og 3½ al á breidd. einnig vel stæðileg.

Álag á það — — — 4,00

Kemur álagið þá til þannig

1.	á Baðstofuna	Kr.	50,00
2	— „ — Búrið	— „ —	8,00
3	— „ — Eldhúsið	— „ —	15,00
4	— „ — Göngin	— „ —	12,00
5	— „ — Fjósið	— „ —	12,00
6	— „ — Kvíar	— „ —	1,50
7	— „ — Skemma	— „ —	20,00
8	— „ — Fjárhús		4,00

Álag alls Samtals Kr. 122,50

Hin 2 síðast töldu hús fjárhúsið og Skemman
er af úttektarmönnum virt þannig

Skemman — — —	Kr. 20,00
Fjárhúsið — — — —	40,00
Samtals	60,00

Lögleg bót á þessi 2 hús er
metin fyrir 5 ábúðar ár fráfaranda ~~[illegible]~~

á Skemmuna — — — —	Kr. 3,00
á Fjárhúsið — — —	7,00
Samtals	10,00

Hús þau sem fráfarandi á á jörðinni

er fjárhús yfir 36 kindur virt á	22 Kr. 00
og Kofi norðanundir bænum —	2,00
Gólf í baðstofunni virt á —	12,00
Samtals	Kr. 36 00

Um Álagið jarðarinnar hafa hlutaðeigendur
fráfarandi og viðtakandi að koma sjer saman
þar sem úttektinni lokið.

Björn Jónsson Guðmundsson Jósef Jónsson (fráfarandi)
Pjetur Jónsson viðtakandi (handsalað)

Úttekt á Ingveldarstöðum

Ár 1898 hinn 2. júní var hreppstjórinn í Sauðár-
hreppi ásamt tilkvöddum úttektarmanni
Benidikt Sölvasyni til staðar á Ingveldarstöðum
til þess eptir beiðni jarðar eiganda Kristínar
Björnsdóttir í Neðranesi í Viðvíkurhreppi að taka
út nefnda jörð fyrir hennar hönd var
mættur Friðfinnur Kristjánsson á
Tagrarnesi, fráfarendur Guðmundur Guðmundss.
og Stefán Sigurðsson voru mættir, sömuleiðis
viðtakandi Gunnar Jónsson mættur.
Engin úttekt frá f. á. lá fyrir, varð því að
taka hús jarðarinnar o. fl. út eptir sem þau
komu fyrir sjónir sömul. stóð þeirra að
metast. Úttektin fór þá sem hjer segir:

1. Baðstofa

3 staf gólf (9 álnir) á lengd breidd 5 álnir, hæð uppí
sperrukálfa 3 al. 18 þuml. með fimmum sperrum
og fimmum stoðum 3um langböndum á hlið og mæniás

tráda, risi fjöl er í húsinu mjög fúin og (sumstaðar) slappin
af efsta langböndum einnig eru langböndin fúin
og sígnuð og á einum stað slappið af sperru.
Grind baðstofunnar öll fúin að meiru eða minna
leiti og húsið því ótæðilegt. Stafgar eru 3 alls
2 tveggja rúða og 1 með 4 rúðum og pósti á milli
allar rúður brotnar nema atuns 2). (Gjelegt hurð á einni hjörn) (Veggir og
Þak suðurstafn snaraðar má heita fallinn vestur
hliðveggur klofinn og fallinn, austur hliðveggur
er stafn í eldhúsi og lýstist með því; norður
stafn sýnist sæðilegur. Þak sumstaðar bækl.
en sumstaðar hálótt og trett með mykju. Húsið
má heita fallið að viðum og veggjum. —

2 og 3. Búrið og Eldhúsið

bæði undir sama risi og þil á milli. Búrið
er 3 álnir að lengd 6 álnir á breidd 5 álnir
á hæð uppí mænir alls er húsið 8 álnir á lengd
með 5 sperrum og 5 stöfum á hlið 3 bitum
einn við hvorn stafn, og 1 í miðju. ~~Steypprepti~~ er
þverrept yfir (þverr 4) langböndum á hlið (sperrum / brotnum) með sumpart
fúnum og gömlum viði en sumpart af brúkl.

Miðsperrur ónýtar og gliðnaðar, stafnar sperrur vantast, brúkl.
legum viði. Stafgarh ónýtar og brotnar (rúður) Hurð á járnum
með skráar garmi á skilklaustum. Hálfstafn úr timbri
framá hlaðið gisin og rifin. Skilrúm er milli
húsanna úr óheflaðum skífum er vindast litt-
fúna. Veggir snaraðir og sumstaðar hrunnir
skörð í þá, nema sá sem veit að bæjardyrum
sýnist stæðilegur.

4 Gongtil Bæjardyra

Frá baðstofudyrunum til skellidyra 5 álnir
á lengd, og 1 alin og 6 þuml. á breidd þverrept
yfir með fúnum og ljelegum viði: Norðurvegg
snaraður inn og klofinn suðurveggur
aptur stæðilegur að sjá. Skellihurð ljeleg á
járnum en engri klinku eða loku

5 Bæjardyr

Lengd 7 álnir, breidd 5 ál. hæð 5 með ½ al.
porti 4, sperrum 4 langböndum á hlið og sama
tráda. Steypti er að mestu úr fjalviði fúið og ljelegt
og sumstaðar fallið burtu. Bæjardyra þil gamalt
og rifið. Hurð á brúkl. járnum með klinku (og loku) Norðurstafn
laus og ljelegur. Húsið snarast (nokkuð) einkum til suðurs, og suður-

veggir að hita má fallinn. Norðurveggur hölóttur
og sprunginn. Þakið mikið gallað og brunnið.)
Timbur hálfstafir að vestanverðu Gjelegur. —

~~C. Fjós~~

Álag á framanskrifuð hús er metið
eptir sem hjer greinir:

Á baðstofunni	— — Kr.	100,00
Á Búrið og eldhúsið saman	—	60,00
Á Göngin	— —	11,00
Á Bæjardyrnar	— —	60,00
	Samtals Kr.	231,00

Uppí álagið er þá metið

1.	Umanbygging í baðstofunni ásamt 4 rúmum gjörðum Gjelegum metin á Kr	12,00
2.	Hús innaf baðstofunni 1 stafgólf ásamt hurð gamalt og fúið	16,00
3.	Fjós yfir 6 Kýr	12,00
4.	Skemma	30,00
5.	Fjárhús	12,50
6.	Heyhlaða brotin inn	6,50
	Flyt =	89,00

	Flutt Kr	89,00
7.	Kofi við fjárhúsið	4,00
8.	Lausar spítur í Kofa	2,75
9.	12 borð í bæardyrum	11,00
	Samtals =	106,75

Eptirstöðvarnar af álaginu 124,25
Kr. 231,00
á viðtakandi aðgang að jarðareiganda og
gjörir viðtakandi sig ánægðann með það
Kúgildi jarðarinnar voru áfallin nema
aðeins 2 ær sín frá hvorum Guðmundi og
Stefáni en þeir lofa að standa viðtakanda
skil á þeim hið fyrsta. — Kúgildin eru:
1 Kýr 6 vetra á að bera hálfum mánuði fyrir
og 10 ær í leigufæru standi. Þessutan er
~~xx~~ af hendi 1 ær sem Stefán hafði að leigu
~~hjá~~ frá landsdrottni —
Uppí leigulíðabót þetta n.l. ár 5 Kr. ~~af~~ frá hvorum
greiði Guðmundur til Gunnars 5 Kr. og
~~frá~~ Stefáni uppí hið sama 5 Kr.

Úttekt þessari er þá lokið sama ár og dag sem áður framan er greint.

Björn Jónsson — B. Sölvason
Gunnar Jónsson
viðtakandi

Stefán Sigurðsson (fráfarandi) — Friðfinnur Kristjánsson fyrir hönd jarðareiganda

Ár 1898 hinn 4. júní var hreppstjórinn í Sauðár hreppi ásamt úttektarmanni Benidikt Sölvasyni staddur í Selhólum til þess að taka út og álag að meta á nefnda jörð í hendur eiganda og umráðamanni jarðarinnar Sölva Guðmundssyni í Hálfárdal, en af Hafliða Gunnarssyni sem fráfaranda. Úttekt frá 1891 lá fyrir og verður farið eptir henni hvað snertir húsa snertir. —

Fór svo úttektin fram sem fylgir

1. Baðstofa

Að stærð sem fyrri úttekt segir að lengd breidd og hæð. Stafgarins Langbönd jafnmörg sem í fyrri úttekt. Áfraftar miðsperrur og stafnsperrur á norðurhlið brotnar, stafur þar undir sigið niður og langbönd sömuleiðis brotin. Rúmfjöl er í þeim stafgólfum talsvert fúin og gölluð. í hálfa

stafgólfinu fremst, er súð árept yfir
langböndum. Gluggar eru 3 á baðstofunni
4 rúðugluggi á stafninum með þrem ar
heilum rúðum einni brotinni og 2 á norður
hlið, (einnig) með þrem heilum rúðum en 1 brotin
Hurð er fyrir baðstofunni á einni hjör
Þilja myndir eru í kringum 2 innstu rúm-
in en engar fjalir í gólfi. Veggir eru all-
góðir að utan ~~[illegible]~~ að innan er vestur-
stafn lagstur á grindina, og 1 norður-
hliðveggur hruninn að innan á parti
síðar veggur holóttur (samstaðar) og hrauninn og
óhýstar. Þak er búið(?) nema brunnið
á ~~vestur~~ hlið. Hús þetta er allt óstæðil.
Álag metið Kr. 45.00

Eldhús

Með sömu stærð sem fyrri úttekt sýnir.
Biti er einn í húsinu með tveim stöðum og 2
dvergum undir 2 mænirásum sem annar

er auknum, (og liggja á stafnum) 9 mattarraftar(?) eru á hlið
hvorri, og árepti af gömlu viðar rusli yfir
stöðin undir öðrum enda bitans o er þegar
sloppin undan. Hurð er engin. Strompur
er enginn, heldur aðeins gat á mænir.
Veggir eru allir óstæðilegir skafnir(?) og
snaraðir. Þak brunnið og holótt.
Álag metið Kr. 12.00

Búrið

Sem fyrri úttekt lýsir að allri stærð
breidd, lengd, og hæð. 1 biti er í miðju
húsinu á stað undir öðrum enda hans
engin er bitinn sýjinn(?) síðan. Dvergur
er einn undir auknum mænirás
uppreptið er rept af vegg á mænirás og
gömlum og fúnum viði. Hurð er engin
fyrir húsinu en dyrustafir og hurðin eru til
Dyrutyji(?) bark(?) og raptar þeir sem þar
voru yfir ekki til. Álag metið Kr. 17.00

Bæjargöng

frá baðstofu til útidyra með sömu lengd og breidd sem í fyrri úttekt, og sömu
stafir eru undir fremstu bitanum
bitatala 3, 3 dvergar eru undir mæni ás upp-
repti er gamalt að undanteknum einstöku
röftum og rept af veggjum uppá ásinn.
veggir eru óstaðlegir vesturveggur aðeins
ókrömum undan miðbitanum, austur-
vegur heldur skárri en þó óstaðilegur
þak er slæmt. Bæjarþil er brúkl. og hurð
á járnum en engin klinka. —

Álag metið Kr. 11,00

Fjós

Stalla með sömu stærð sem í fyrri
úttekt. Húsið má heita fallið að viðum
og veggjum. Hurðarflak er til en ekki
fyrir fjósinu. — Álag metið Kr. 11,00

Er þá álag á hús jarðarinnar

þannig: Krónur

1 Baðstofunni - - - 45,00
2. – Eldhúsið - - - 12,00
3. – Búrið - - - 17,00
4. – Göngin - - - 11,00
5. – Fjósið - - - 11,00

Samanlagt = 96,00

Uppí þetta álag leitar fráfarandi

1. – 30 Kindahús metið á 11,50
2. – Lambastofa - - - 7,50
3. – Hesthússtofa - - 7,00

Samtals Kr. 26,00

Eptir stendur þá — Krónur 70,00

Af þessum 70 krónum getur jarðareigandi Bjarni Þorláksson í Hálfsdal og Sölvi Guðmundss.

sama staðar fráfarandi Hafliða
Gunnarssyni eptir 25 krónur, gegn því
að nefndur Hafliði Gunnarsson lofar að
greiða eptir staðvenur af framan rituðu
álagi 45 krónur til jarðareiganda með
innskript í verzlunarreikninga þeirra á
Sauðárkrók fyrir miðjann október
n. k. og til frekari tryggingar á lukn-
ingu fjárins skuldar útvetur Hafliði
nefndum jarðareigendum með fyrsta
forgöngu rjetti Mó lotta hryssu 8 vetra
gamla með marki: sneiðrifað apt. hægra
biti aptan, sýlt vinstra og vetur gamlann (grá lottann)
fola (grá lottann) með sama marki. ~~Hafli~~ því
Og heimilar jarðareigendum að ganga að
nefndum skepnum, verði skuldin ekki öll
greidd fyrir nefndan tíma honum til
lukningar, sem og kostnaði þeim

sem leiðir af vanskilum frá hans hálfu.

Var svo úttektar gjörð þessari lokið
sama ár og dag sem að framan er skráð,
og vóru hlutaðeigindur allir samþykkir

Björn Jónsson B. Sölvason

Hafliði Gunnarsson
(fráfarandi)

Bjarni Þorláksson Sölvi Guðmundsson
(jarðareigandi) (jarðareigandi)

Úttekt á Meyjarlandi

Ár 1898 var hreppstjórinn í Sauðár hreppi
ásamt úttektarmanni Benidikt Sölvasyni
mættir á Meyjarlandi til þess að taka út og
álag að gjöra á nefnda jörð. Fráfarandi Gunnar
Jónsson og viðtakandi Sigurfinnur Bjarnason
vóru báðir mættir aptur var umráðmaður jarð
innar ([illegible]) ekki viðstaddur, og kvaddi þá Sigurfinnur hr

skrifað honum fyrir nokkrum tíma, og úttektin hefur verið frestað til þessa dags í von um að kaupskyfti verðanað. Úttekt frá 1888 lág fyrir og verður vitnað í hana í þessari úttekt, sem fer fram sem fylgir:

1. Baðstofa

Að lengd, [struck through] Bálnir (grind á ytri búin); á breidd [struck through] 5½ álnir, á hæð 4 álnir með fimmum sperrum þjóðum langböndum á hlið sem virðast gömul og sumstaðar gallað af fúa einkum það neðsta á norður hlið er mjög fúið og algjörlega fallið stykki; ás því yfir baðstofudyrunum, stoð undir með sperrum sýnist bilað eða sígið niður því skambitinn í þeim sperrum hallast til norðurs. Rúmfjölin í aftara stafgólfinu er að sjá ekki mjög fúin en gömul og fúskin og sumt af a mest af henni úr gömlu baðstofunni, aftur er rúmfjölin í fremra stafgólfinu mjög fúin og sumstaðar sloppin af langböndunum yfir baðstofudyrunum er hún

algjörlega fallin burt, svo þekjan er sigin inn. Veggir eru 2 annar 6 vetra gl. hitt 2. vetra í 6 vetra gl. eru 4 hlutar og í 2. vetra gl. báðir heilir. Veggjaumgjörðir sýnast allvanlegar og lítt fúnar. Hurðin á járnum en klinkan biluð og gengur ekki að stafnum þar brotið er inn.

Veggir að baðstofunni eru þannig (svo fjölin efri hennar) sem sjá verður [struck through] að utan er veggur er vel stæðilegur, og sömuleiðis vesturstafn, austur stafn sem veit fram í skála er aftur á einum stað snaraður, norður hlið vegg er ekki hægt að álíta vegna þiljanna í baðstofunni annarsvegar en eldhúss hinsvegar. Það er brunnið og hallt (og á einum stað nýskemmt af regni og aðeins lítilfjörlega byggt til bráðabyrgða). Eldhúsið hefur að geta þess, að á innra stafgólfi á suður hlið er brotið inn á parti í [struck through] þar sem röð við eldavél hefur gengið upp úr húsinu.

Álag ofbýtt Kr 40,00

2. Búr

Að lengd 4 al 18 þuml. breidd 5 álnir, hæð undir mæniás 4 álnir 5 þuml. Mæniás er einn í húsinu og hvíla báðir endar hans á stöfnunum aftur eru 2 stoðir undir honum innar í uppreftir er þær og langrefti

af veggjum á ás
af gömlum og fúnum við og á einum stað
brotinn þver raptar og annar fallinn burtu
dyr eru í annan stafn onýt lagar og hurð fyrir á
járnum en ólæst. Glugg er með einni rúðu. Veggir
eru stæðilegir að innan, nema norður stafn snaraður
út, aptur er hann sprunginn á parti að utan. Vestur hlið
veggur moldrunninn og torfsins hleðsla að austur veggur
stæðilegur. Þak gróið en verður að skera ofan af
húsinu þar sem raptar eru brotnir. Álag Kr. 28.00

3. Eldhús

5 álnir á lengd, 3 al. 18 þuml. breidd, 4 ál
6 þuml. hæð með 1 bita í miðju sem leggur
á veggjum. Mæniás er einn, óskemmdur úr reka
við, repti er ~~þver og langsum~~ af veggjum á
ás þar yfir ~~af~~ langrept. Hurð eða dyra stafir
engir. Trjá strompur einn. Veggir eru mjög óstæðil.
og mega heita fallnir
~~nema~~ svo sem veit inni búrið. Þakið er brunnið.
Húsið er að veggjum til fallið og þarf að rífa það
nú þegar. Álag Kr. 32.00

4.

Göng frá baðstofudyrum til eldhúsdyra, 7 álnir
að lengd, 1½ al. á breidd þver og langrept af mjög
fúnum viðarrusli, og fennt með öllu fallið burt og
eins á þeim parti sem inní eldhúsið veit. Veggir
eru sömul. óstæðilegir og þarf að endurbæta. —
Göngin eru fallin að viðum og veggjum. Hurð er
engin. Álag Kr. 22.00

fyrir dyrum sem fram út
til bæjar- eða úti-dyra

5. Bæjardyr

Þeim hefur fráfarandi breytt þannig, að bæjardyr
þar sem fyrir áttu að standa frá hefur hann rifið og
byggt þar hús 12 álna langt, 5 álna breitt, norðar-
enda af þessu húsi lætur hann nú í stað bæjardyra
4 álnir (að lengd, suðurtorfstofa hjá einu uppað bita) ~~óskert~~, stúdrans spili mátti bæjardyra þann
og að ~~at~~ húsinu ~~uppað~~ bita. Sömul. bæjar þili framá
hlaðið sem er norðar partur af þili því sem er fram
(og til uppbótar því þili ásamt fram til Þjálfastofu inni að)
anundir húsinu. ~~Þar~~ þessi partur hússins ~~sem~~ (með honum) gildir
fyrir bæjardyr er með þremur sperrum þrem bitum
og þrem stafum á hlið með lausholtum, langrepti á sperrur af gömlum þjálvið. Port er á hús-

inn 18 þuml. Hæð hússins frá gólfi uppi sperru
kálfa er 5 álnir og 18 þuml. Bæjardyra hurð er á
hliðum borðum á járnum og fjaðra klinku og
handgripi að utan og loku, með fjór glugga yfir
dyrunum með þrem rúðum. Hálft gluggafag
er á dyrunum með 3um 8+8 þuml. rúðum.—
Gluggi fylgir og á nefndum hálfstafni heilt fag
með 6 rúðum af sömu stærð 8+8 þ. veggir eru
stæðilegir, og þak er úr snidda, gott á vestur-
hlið, en brunnið og illa gróið á austurhlið

6. Fjósið Álag metið Kr. 10,00

er 7 álnir á lengd 5 álnir á breidd 3 álnir
18 þuml. á hæð með tveimur ~~bitum~~ og fjórum stoðum undir og tveim
stoðum undir austurum ás, hliðarásar eru og á
húsinu auknir ~~hliðarásar~~ ~~eru~~ og stoðir undir, að utan
veggur stoðir utan á vegg. Þverrepti er af af heilu ..
á mænisás með 12 þverröftum á hlið allvanlegum og árepti
yfir. ~~Dyr~~ fyrir fjósinu lélegt á járnum, frami ganga
til útidyra Ranghali frá fjósdyrum til útidyra er 5 álnir

9 þuml. breidd einn 1½ al. upprepti lélegt og fúið og
sumstaðar fallið burtu. Hurð fyrir útidyrum gömul
en allvanleg. Veggir fjóssins eru að utan og innan
ónýtir og sumstaðar fallnir, og allir óstæðilegir
eins á ranghalanum. Húsið fallferðugt. Gluggi er lítill
á suður stafni fjóssins. — Álag Kr. 40,00

Mannvirki

1. Baðstofuhús 4 álnir á lengd 5 álnir breidd
með tveim sperrum og fúnu árepti en slegið
borðum innan milli sperra stöfum sem veitast
ekki fúnar. Þiljur eru ... í húsinu fyrir
stöfum og bitum. Gólf er í húsinu úr heilum
borðum sem ekki sýnist fúið nema í einu horni
ber talsvert á fúa. 2 gluggafög eru einnig með 6
rúðum 4 hliðum 2 botnum veggirnir og þakið er ... lélegt
2 Framhús 8 álna langt 5 álna breitt með
fimm sperrum 4 loftbitum 2 gólfbitum
og þili framan undir úr tvennum hlið borðum
3 sex rúða gluggar eru á húsinu. Þakviður

langrepti er yfir sperrum. Innviði í húsinu er að
mestu forn eða úr gömlu húsi þá byggt var
1 bitinn er skyttur sömul. 2 staðir skyttar
einn skástífa er við suðar stafn. Þar eru og úti dyr
með hurð sem ekki er á járnum. Suðarstafn
fylgir eptir áður sögðu bæjardyrunum. Skilrúm
fylgir aptur á móti þessu húsi sem er millum
þess og bæjardyranna. — Húsið virt á Kr.

3. Fjár hús suðaust á túninu yfir 30 kindur, 10 álna
langt, 5 1/2 al. breitt með sterkum (innfornum) maniráum úr
reka við á þverum skyttum, með 7 garðastoðum
undir. Hliðarás er á þarti í annari krónni
annars reft á veggi og ása með búkh. við og á-
repti yfir. Hliðarás er og að framan fyrir stafni
og reft af honum uppá á endi. Hurð er á járnum
og læsing. Veggir vel stæðilegir að utan og innan, nema
stafn að innan áður engin töptar dyra krónum
þak bærilegt. — Húsið metið á Kr.

4 Annað fjár hús á sama stað með sömu
stærð og við nærtölde yfir 30 kindur, með
tveim maniráum og 8 stoðum undir. Hliðar

ásar eru í húsi þessu með stoðum undir sem
fastar standa í veggjunum. Þær og langrepti af
gömlum en búkh. viði. Húsið er snarað talsvert
fram. Veggir stæðilegir, norðurveggur góður. Stafn
að innan við töptar dyr krónum. Hurð á járnum
við dyrastafi. Þak allgott. Heytópt við þessi hús
er allstæðileg og nýlega byggð.

Þetta hús virt á Kr.

5. Sjóbúð niðri á bakka 6 álna löng 3. álna breið
með einum ás skyttum reka viðar ás 1 stoð undir
báðir. Þær og langrepti af lítt fúinn viði.
veggir óstæðilegir þak apt. gróið.

Búðin virt á Kr.

6. Fjós hústópt uppá túni reft yfir nokkurn
part hennar yfir krossa með rimum hesta
af búkh. viði. Veggir eru mest úr grjóti víða
óstæðilegir og sumstaðar fallnir. Heytópt í litlu
standi. Rofi þessi virtur á Kr.

7. Fjóshlaða 13 álna löng 5 álna breið með
einum maniráss skyttum og þrem stoðum
undir. Hliðarás er við (annan) aðra hliðvegg á þarti

með 8 stöfum undir, húsið er fúið og lang
upp af gömlum en brúkl. viði. Norður og austur
veggur stæðilegur. vestur veggur og suður stafn
fallfeðugir.   Hlaðan virt á Kr.

7 Smiðja 4 ál. lengd 4 ál. breið uppreist með
nýlegum við. þil lítið framan undir. Veggir
stæðilegir frekar gott.   Virt á Kr.

Skálgarður framan hlaði 34 □ faðmar
ógrettur veggir sum part nýjir og sum-
part óstæðilegir nema að norðan brúkl (ohæppilega gjörður og) þó
í meginmáli
Stuttmynd (fyrir utan bæinn) lítilnýtur

Álag á framanritað jarðarhús
er þá gjört þannig:

Á baðstofunni – –	Kr 41 00
– Búrið – – –	„ 28 00
– Eldhúsið – – –	„ 32 00
– Göngin – – –	„ 22 00
– Bæardirnar – –	„ 10 00
– Fjósið – –	„ 40 00
Flyt =	172,00

Fluttar Kr. 172,00

Uppí framanritað álag lætur þá fráfarandi
Eptir talin hús:

1. Innan bygging í baðstofunni með 2 umsumgjörðum með fjalabotnum	Kr 10,00
2. Baðstofuhús – – – – –	„ 35,00
3. Lopt á 6 álnum í dyrum og framhúsi og stiga uppí loptið – – – –	Kr. 9,50
4. – Syðra fjárhús niður á túni – –	16,00
5. – Ytra hús á sama stað – –	12,00
6. – Sjóbúð niður bakka – –	„ 5,25
7. – Fjóshlaða – – –	„ 24,00
8. – Spítur í hesthúsi – –	„ 2,50
9. – Jötur og stýri í fjósinu – –	1,50
10. – Framhús ásamt skilrúmi undir lítið millþess og bæjardyrunum – – –	„ 56,25
Samtals Kr.	172,00

Er þá álagið þannig allt greitt af frá-
farandanum með ofantöldum húsum.

Kirkjuleiga jarðarinnar er afhent

og viðtakandi ánægður með það
og yfir höfuð voru báðir hlutaðeigendur
~~báðir~~ ánægðir yfir úttektinni.
Var henni svo lokið.

Björn Jónsson B. Sölvason
Sigurfinnur Bjarnason Gunnar Jónsson
(Viðtakandi.) (Fráfarandi)

Viðtakandi skrifar undir úttektina með
þeirri von að ekki verði heimtað álag á mann-
virki þau sem hann ekki eptir að lýst var og
sem talin eru hjer að framan frá hans hálfu
frá jörðinni.

Björn Jónsson

Steinn

Ár 1900 hinn 5. júní var hreppstjórinn í Sauð-
ár hreppi á samt úttektarmanni Benidikt Sölva
syni, staddur á Steini, til þess eptir ósk hlutaðeig-
enda úttað taka og álag að gjöra á nefnda jörð.
Viðtakandi Einar Gíslason var mættur, en í
stað fráfarandi Sigfúsar Vigfússonar var
Friðfinnur Kristjánsson mættur. Umbaðs-
maður jarðar einnar var ekki við staddur.
Úttekt frá 1887 lág fyrir. Fór svo úttekt
þessi fram sem hjer segir:

Í Baðstofu

Að lengd (Falnir) og breidd hin sama og úttekt frá
1887 skýrir frá. Aptur er ásigkomulag
hússins margfallt verra en var fyrir 13 árum.
Hún er nú gliðnuð og snöruð og staðir fúnar
undir laushaltum þau þei sigin niður einkum
við suðurhlið, er laushaltið bratið um nætur
stað frá horn stað, sem er fúin undann
vestarendann er allur siginn niður vegna fúa

aptar er nokkuð af brúkanl. við í ypsi-
grindinni sem virðist mega brúka í þenna
hús. Baðstofan er álitin með öllu fallin, að viðum
og veggjum

2 Búr

Með sömu stærð og fyrri úttekt segir,
með einum mæniás (ávirk) og stöfum undir endum
sömul. á sillu. Ullu [illegible] ásar eru í húsinu með stöfum
[illegible] undir endunum, upprepti er þver og lang-
repti af gömlum og þunnum viði, yfir höfuð er
húsið allóstæðilegt að viðum, og veggir einnig óstæði-
legir einkum austur veggur að innan og suður-
stafn að utan [illegible] á þökum. Vestur-
veggur er sá sami sem undir kofa þeim er síðar
mun nefndur. ~~Hús þetta er~~ og norður stafn vill
framí bæjar göngin, það er einnig slæmt.—

3. Eldhús

3½ alin að lengd og 4½ alin á breidd, 3½ al. að
hæð, með 2 mæniásum sem liggja á stöfunum,

einn dvergur er undir öðrum ásnum, enginn
biti er í húsinu, en aðeins einn slá sem heldur
uppi hóflands rámi, upprepti er af mæni ásum
á veggi, og virðist ekki fúið, veggir eru nýlegir
en þó snaraðir nokkuð, dyr eru og samansignar
og engin hurð fyrir eldhúsinu það er illgott.

4 Göng

frá baðstofudyrunum til útidyra 13 álnir á lengd,
á breidd 1. alin á 8 álnum, en 1¾ al. á 5 álnum
fremst, á þeim parti er sperrur fremst við
bæjarþil og á þeim mæniás sem svo hvílir
á rapti fremst í innri parti gangnanna
~~xx~~ fyrir útidyrum er þil gamalt útdrusla
og hurð á járnum sömul. Ljiliz, klinka eða loka
engin. Á innri partinum á göngunum er
þverrept yfir með gömlum viði. Sumstaðar
í göngunum er sami veggur sem undir
búrinu óstæðilegur, en norður veggur er hinn sami
sem suður veggur eldhússins og er ekki óstæðilegur.

5. Kofi framí bænum

með sömu stærð og fyrri úttekt segir frá; með 2um mæniásum, (öðrum brotnum) 2 stöðum undir nær miðju. reft af veggjum á ása með mjög fúnum viði; veggir sumpart úr grjóti en mjög óstæðilegir, þak ekki slæmt. Hurð er ~~ó~~fjeleg

6. Fjós

yfir 4 kýr með bunásum skyttum miðju og stöðum undir, ~~1~~ mæniás(um) ~~[illegible]~~ og 3 stöðum undir (~~hornaas~~) fjósið (þar) reft upp með gömlum viði og árefti yfir einnig með fúnum smá viði: veggir grjóthlaðnir að neðan, og þar allstæðilegir, en úr torfi ofan til og eru þeir þar snaraðir og sumstaðar [illegible] á stórir skápar. Hurð er á járnum allgóð og dyraumbún einnig brúkl. Rangshali til vatns er frá fjósinu 4 al. og aftur er lítill Krókur til útidyra um 2 álnir gangur þar er reftur upp af þer og langreftur af gömlum viði. Hurð á járnum brúkanl. veggir lágir og skemmd þak gróið. Rangshalinn rislaus og flatur ofan

Önnur mannvirki á jörðinni

1. Skemma sunnar á hlaðinu með sömu lengd og breidd sem í fyrri úttekt. 3. sperrum þverbitum og 3 stöðum á hlið undir lausholtum 3 ásum á langböndum á hlið, allt er grindin forn en ekki mjög fúin eða gölluð að sjá. ~~Hurð~~ Þil er framan undir gamalt og rifið út fjelega aurslá. Hurð er allvönduð á járnum og skrá fyrir. veggir snaraðir út og stafir hrunnir að innan niðursig þak gróið.

2. Fjóshlaða

8 álnir að lengd og 4 af breidd. fallin að viðum og veggjum að [illegible] smá

3. ~~Fjá~~ Hús sunnar á túni yfir 40 fjár 12 al. á lengd 5 álnir að breidd með tveim ásum mæniásum og 5 stöðum undir þverreft á veggi og langreft yfir af gömlum og fúnum viði: Sundrast stokkar og garðabönd eru í húsinu. Hurð á járnum við dyrastafi. veggir stæðilegir og þak gróið á suður hlið en lakara á norðar hlið. [illegible]

~~4. Fjárhús úti á túni~~

4. Hesthúskofi norðan við fjárhúsið 4 ál. á lengd 4 al. á breidd með þremur venum spítum stafur á milli, þurrepti af veggjum með allvönum rapskeiði. Stallfjöl 4 álnar er í kofanum. Hurð er og fyrir kofanum á járnum. Veggir stæðilegir þak víðfallið Gilegt. Heytótt er fyrir húsum þessum á stæðileg ~~og~~ með Gölum veggjum

5. Fjárhús úti á túni yfir 35 Kindur með skyttum mænirásum og 5 stöðum undir kverjum. Húsið er uppi af veggjum á ása með gömlum viði og áreftt yfir af fúnum smá viði. Garða stokkar Gilegir en garðabönd engin hurð er fyrir húsinu. Veggir allstæðilegir þak brúkl. Heytótt brúkleg a stæðileg.

6. Skurðir fyrir ofan túnið 30 faðma Langir 2–3 fet á breidd innst lunginn Annar 27 faðma ~~breið~~ með sömu breidd mjög ófullkominn og af sjer genginn að utan vann stíflur í honum sem vatn stendur við og ~~flæðir~~ sitlar því inná túnið

7. Torfkviar fyrir ofan túnið yfir 20 ár fallnar:

8. Fjárhús uppá túni og hlaða sem fyrir úttekt getur ummer, er með öllu ~~fullt~~ eiðilagt og sjest naumast fyrir því

9. Þúfna sljettan 60 □faðmar í slæmu ásig komulagi, sporuð og barin niður.

Eldri sljettur vorekki hægt að mæla því ekki var kostur á að þann upplýsingar þarvóru að fá, í gðrðr standi af litu út fyrir að þarfeið vel smær.

Álag á framanritud jarðarhús er þá þannig: gjört:

1.	Á Baðstofunni	Kr.	114,00
2.	— Búrið	— — — —	28,00
3.	— Eldhúsið	— — —	8,00
4.	— Göngin	— —	20,00
5.	— Kofa fram í bænum	—	20,00
6.	— Fjósið	— — —	24,00
7.	— Sljettuna	— — —	6,00
		Samtals =	220,00

Uppi þetta gjörð álag lætur fráfarandi eptir uttaða ~~[illegible]~~ hús og munni:

1.	Hús í austarenda bátstofunnar og innanbygging í bástofunni	Kr. 18,00
2.	Skemma á hlaðinu	20,00
3.	Fjárhús suður á túninu	24,00
4.	Hesthúskofi norðanundir húsinu	6,00
5.	Fjárhús út á túninu	19,00
5.	Hurð inni hlöðugangi	1,25
6.	Hey á að gefa 12–14 hestar	17,00
7.	Skuld úttakenda við fráfaranda	50,00
	Samtals Kr.	155,25

Mismunur Kr. 65,75

þareð fráfarandi ekki var sjálfur mættur en fyrir hans hönd var við útt. Friðfinnur á Fagranesi og vildi hann ekki lofa neinum um greiðslu á eptirstöðvunum af álaginu en úttakandi hafði von um að þeir mundu koma sjer saman um það sem og afhendingu þeirra 12 kúgildisáa sem jörðinni fylgja og

þá honum mætti næst.

Er svo úttekt þessari lokið sama ár og dag sem að framan er ritað

Björn Jónsson B. Sölvason

Einar Bjarnason

– Viðtakandi –

– # – # – # – # –

Ár 1902 hinn 6. júní var hreppstjóri Sauðárhrepps á samt virðingar og úttektarmanni Benidikt Sölvasyni staddir á Daðastöðum á Reykjaströnd til þess að taka út og gjöra álag á nefnda jörð. Við úttektina var mættur fráfarandi Guðmundur Stefánsson fyrir hönd móður sinnar Elínar Vigfúsdóttir, viðtakandi var og mættur Jón Jónsson fyrir hönd eiganda jarðarinnar Jóhannesar Björnssonar var við úttektina mættur Hallur Jóhannsson frá Garði í Hegranesi

Fór svo úttekt þessi fram sem hjer segir:

1. Baðstofa

Að lengd 8 1/4 alin ~~á lengd~~, 4 1/2 al. breidd
með 4. sperrum tveim stofubitum 8 stoðum
bindingsverk er úr stafgólfa skipti milli
inngangsstafgólfs og innri stafgólfa. Hæð
undir mænir er 3 3/4 al. Hliðar hvíla á stoð-
um og stuttir kálfar eru í sperrum
lausholta staðir standa á steinum. Á
innsta stafgólfi er reisti fjöl úr misþykk-
um borðum víðast 3/4 þ. á tveim stöðum
á vesturhlið er reisi fjölin biluð og yfir mæn
eru gamlar fjalir sem sýnast feyskin og gisn-
ast fúin sumstaðar. Langbönd eru 3 á hlið hvorn
grönn en óbiluð. Á tveim fremri stafgólfum
um eru aðeins lang og þverrept sumpart af
allværnum reka við en sumpart af gömlum
og fúnum viði, á einum stað í fremsta
stafgólfi er langband slappt innum að aðra leiti
virðist baðstofan vera stöðug. Gluggar eru 3 með
tveim rúðum, á vesturhlið og ~~[illegible]~~ / á austur-

[3 rúður sprungnar]
hlið einn með 2 rúðum heilir og þak
brúkanlegt. Hurð er á járnum með
klinku við dyrastafi

2 Búr

5 álnir á lengd 4 1/2 al. á breidd, hæð
í sperrutopp 4 1/4 al. Búrið er sperrureist
með 3 sperrum, 3 bitum og 8 stoðum undir
hvorn lausholti. langbönd 3 á hlið. Þiljað [?]
árefti yfir úr reka við nema á einum parti
er fjalviður árefti. Gluggar eru 2 á búrinu
[með 2 rúðum] hvor með 1. á sprungnum. Hurð er á
járnum með hespu. Búrið er nýlega byggt og
er því vel stöðugt að veggir og þak gott,
þó er partur lítið eitt bilaður líkur til fyrir
að vatn hafi hlaupið ofaní hann.

3. Eldhús

6 álna langt, og 4 1/4 al. breitt, 4 álna
hátt biti er einn í húsinu og á honum
2 dvergar undir 2 mæniásum. húsið er
þver og langrept af áfellum og uppraftar
[stoðir eru undir [illegible]]
af allværnum og lítt fúnum viði. Hurð

er á járnum við dyrastafi Veggir
stæðilegir einkum austurveggur svarð
ar. Þak allgott. Torfstrompur einn upp
úr mæni.

4. Göng

frá baðstofu til bæjardyra að lengd 6 álnir
að breidd 1/2 al. Hæð um 4 álnir undir
mænirás 2 bitar eru í göngunum með
dyrunum uppundir mænirás reft er af
veggjum uppá mæniásinn, sumpart af fjölum
og hjeluminni smá viði. Hurð er ein á járnum fram
við bæjardyr. Veggir eru slæmir einkum
austurveggur hallaltur og að líkindum
klofinn. Þak brúkl.

5. ~~Bæjardyr~~ e

~~Að lengd~~ Framhús

~~Að~~ lengd 9 ál. að breidd 5 ál.
Hæð undir bita 3 al og af bita uppí sperru
topp 2 1/15 p. 5 eru bitar í húsinu og að

auki 2 partbitar sinn við hvorn stafn.
Grind hússins stendur á fótstykkjum
Yfir sperrum er langrept af allværum
viði með reka við. Grindin er sterk
sumpart úr reka við, og sumpart úr kaup-
staðartrjám. Gluggar 2 stórir 2 faga-
gluggar ~~með~~ 6 rúðum á hverju, eru
á framhlið hússins, sem er úr timbri
þil ~~með~~ hurð á járnum er úr bæjardyrunum
að norðan. Hálfþil er að sunnan á húsinu með vendiskálum og 2 rúð. glugga
Veggir eru nýlegir og stæðilegir
þó skal þess getið að klitveggur er lagstur á
grundina og það svo að kliðarþilið sem fram
veit, er sýnilega farið að láta undan.
og svigna. Þakið hússins er gróið Úti-
dyra hurð úr plægðum borðum er á járnum
en klinku og lokulaus. Í stað bæjardyra
þurra sem fyrri úttekt sýnir að fylgt hafi
jörðunni eru 7 álnir af lengd hússins lagt
til og fært að jarðarhúsi. Enn þá 2 álnir
nyrsti parturinn sem fráfarandi á
og ekki fylgir sem jarðarhús.

Mannvirki á jörðinni eru skuldir fyrir

sunnan og ofan túnið eru álitsnaut-
synlegar og sömuleiðis skurðir útag upp í
engjum, einnig skurðar ofan eptir engjum ofan-
frá og niður í gegn. og þurfa þá sumstaðar útg-
gjörðir. - Túnið skiptist einnig gjörðir ~~til~~ áburðar til fráfar-
anda 150 □ faðmar í allgóðu ásigkomulagi. -

Álag á jarðarhúsin eru:

1.	Baðstofuna	Kr. 50.00
2.	Búrið	4.50
3.	Eldhúsið	28.00
4.	Göngin	4.00
5.	Framhúsið	20.00
6.	Skurðina	10.00
		116.50

Uppí álagið er svo
metið það sem hjer er skrifað

1.	Fjós yfir 4 kýr ásamt rangtala og	
2.	dyraumbúningum	Kr. 14.00
	Flyt	14.00

		Kr. a.
	Fluttar	14.00
2.	Fjárhús yfir 40 kindur	20.00
3.	Fjárhúshlaða	11.00
4.	Hesthúskofi hinn við heim	3.50
5.	Rangtali frá Eldhúsi	1.50
6.	2 álnir af framhúsinu ásamt tvennum stiggafjögum	20.00
7.	Þil milli norðurhússins og bæjardyra	10.00
8.	Innanbygg í baðstofu ásamt 3ur rúmstæðum	17.00
9	Gangna hurð með dyraumb.	0.80
10	Borð í framhúsi upp líkum	11.00
		108.80

Eptirstöðvarnar af hinu fyr-
nefnda álagi Kr. 116,50 7,70 lofar fráfarandi
að gjalda hið allra fyrsta.
Hinar tiltekna 9 Kúgildis
er lofar fráfarandi að standa

full skil á í gildi standi þegar
viðtakandi krefst þess.

Er svo úttektinni lokið

Björn Jónsson

B. Sölvason
(Úttektarmaður)

Elín Sigfúsdóttir
(fráfarandi)

Jón Jónsson
viðtakandi

Hallur Jóhannsson
(fyrirverand jarðareigandi)

Ár 1903 hinn 2. júní var hreppstjórinn í Sauðárhreppi ásamt tilkvöddum úttektar manni Benidikt Sölvasyni staddur á Fagranesi til þess eptir ósk fráfarandi Friðfinns Kristjánssonar að taka út og álag að meta á nefnda jörð. Við úttektina voru mættir 1. umráðamaður jarðarinnar sra Árni Björnsson og 2. viðtakandi Jónas Halldórsson. Úttekt frá 1896 lá fyrir verður því vísað til hennar að því er stærð sömu húsanna snertir.

Fer svo úttekt þessi fram
sem fylgir:

1. Baðstofa

Stærð hennar er hin sama sem skráð er í næstu úttekt. Aptur hefur húsið talsvert hrörnað ber mikið á fúagöllum bæði á þiljum og á viðunum er gólfið fúið og gát komin á það við sadar stafninn. Gólfið er sigið niðar

útvið veggina en aptar hefur það gefið sig
allmikið upp um ~~miðjunni~~ samskeyti á miðju
gólfinu í húsinu. Súðin virðist lítið fúin og ekki
farin sjáanl. að gefa sig nema á stafgólfinu fyrir
framan húsdyrnar og uppyfir baðstofu dyrunum
þar er allmikill fúi sýnilegur og 6 borðin farin
að bunga inn. ~~Það~~ Gluggi er á suðurstafni bað-
stofunnar með 6 rúðum ~~og~~ 2 gluggar eru á vestur
hlið hennar með 4 rúðum í hvorum, flestum heilum
en sumum sprungnum [Glugga-karmar fúnir einkum að austan] — Þakið er víðast gróið, en
samsléttar þó holótt. Veggir eru sumstaðar þar sem
til sjest sprungnir og moldrunnir einkum ber
á því á ~~út~~ norður horni austur veggsins.

2 Búrið

Með sömu stærð sem úttekt frá 1896 sýnir, með
súð úr nýlegum borðum þunnl. þiljum á 6 álnum
aptar er á 1/2 stafgólfi fremst, uppreypti gamalt og
fúið. Grindin er gömul en er allvel stæðileg og ekki
mjög fúin að sjá. Þil er fyrir 6 álnum með hurð
á járnum, og sömul. þiljað fyrir innri stafninum

ofan að bita. Fyrir aðaldyrunum búrsins er hurð á
járnum [með hespu og kengi]. Gluggar eru 3. á 2 3. rúðagluggar á mænir
í þeim eru alls 4 rúður 2 heilar og 2 brotnar en 2 vanta
í, 1 2. rúða gluggi á fremra stafgólfinu með heilum
rúðum. Veggir eru stæðilegir [innri parti búrsins] hlaðnir úr grjóti og torfi
að innan, en á fremri partinum eru veggirnir aptur
gamlir og [vestur] stafninn snaraður á grindina. Þakið er gott
og á austurpartinum vel gróið. —

3. Eldhúsið

Með sömu stærð og næsta úttekt sýnir, með 5 bitum
og 5 sperrum og 10 stoðum undir yfir er þar og lang-
ept ~~með~~ áfúnum viði, allur sýnist viðurinn vera
sterkur og lítt fúinn húsið er stæðilegt að viðum og
veggjum nema austurveggur mikið snaraður út,
Hurð er engin og ekki heldur gluggi. Strompar eru 2
annar með tunnu hinn með þaki kringum
Það er nokkuð brunnið. Hlóðir eru fyrir stafni
hlaðnar upp úr grjóti. —

4 Gang frá baðstofu til bæjardyra
með sömu lengd og breidd og hæð sem næsta úttekt
sýnir. Mæniás er eptir endilöngum göngunum sem
hvílir á þverrápti[n]um að innan og framan, á mæniás
er sett [þver] rept af viðum [sem þarf] af gömlum viði. Hurð er á járnum
að framan. Norðurveggur stæðilegur en suðurveggur
mikið snaraður [og stafinn] einkum afan til. Þak er gróið. —

5 Bæjardyr

Þak stórar sem áður, með 3 [...] sperrum og 6 stoðum
undir lausholtum 4 langböndum á hlið, undir farna
skjalviður uppreptir. Að innan er standþil fornt en
engin hurð. Úti þil (bæjarþil) fornt en stæðilegt, með
4 rúða glugga yfir útidyrunum með [struck through] 1 brotin
Hurð er sterk á járnum með innstandum lás.
Veggir eru stæðilegir ósnaraðir. Þak gróið sprungið á einum
stað. —

6. Stofa

Með sömu stærð sem í næsta úttektargjörð. Er sjáanlega
snarað einkum norðurhliðin og um dyrnar, [Hurð gengur ekki aptur]. Stoð er
að líkindum bilað einmitt að sunnanverða Veggja þiljum
er ekki auðið að skoða [undir] grundina, en húsið virðist allvel

stæðilegt. Gluggi er á framstafni stofunnar með
6 rúðum 4 heilum en 2 sprungnum. Veggir all-
stæðilegir, nema stafninn sem er sá sami sem var
inni búrið, er að líkindum snaraður fram á grind
stofunnar að innan. Þak allgott.

7. Skáli

Einnig með sömu stærð og lýst er í næsta
úttekt, virðist lítið svipað út sem þá er lýst,
hefur auðvitað fyrnst og hrörnað. Hurð er fyrir
skálanum á járnum með hespu. Veggir eru
sunnd. hrundir einkum norðurveggur [að innan], 2 litlir
gluggar eru á framstafni skálans, sem er
úr gömlum borðum. — Þak er gróið

8. Sjóbúð

Sem sömu stærð og áður, með 4. sperrum 4 stoðum
undir 4 bitum og lausholtum. Uppreptir er þverr og
langs um. Þil er heilt að sunnan með hurð á járn
um og hespu, en að norðan afanað bita. Húsið er
ósnarað og viðarinn gamall en ekki fúinn að sam
sett, aðalviðirnir. Veggir eru stæðilegir og ekki
snaraðir nema norður stafn lítið eitt. Þak gott á

vestarhlið en gallað á austar hlið. Þrafar-
andi lofar að endurbæta austurveggin þar sem
hann hefur rifið part úr, fyrir saltskúr er hann
byggði ~~utan~~ austur úr baðinu. —

9. Smiðja

Að öllu með sömu stærð sem næsta
úttekt skýrir frá 4 al. 16 þumlungar á lengd,
4 al. 6 þ. á breidd toppreist með 2ur hjöfólum
sperrum með kálfum. Þil er framanundir
með hurð á járnum. Forn, uppreft: byggir
stæðilegir þak eins. —

10. Fjós

Yfir 6 kýr og 2 ungviði; með 2ur mæniásum og
8 stoðum undir, máttarraftar liggja af veggjum
uppá ásana af allgóðum röftum einkum á
austurhlið [þar sem raftar eru gamall og sumstaðar fúið] sem nýlega er uppbyggð. Hurð er fyrir
fjósinu á járnum. Gangur til útidyra fylgir raftar
upp af brúkl. smáviði. Útidyra hurð er á járnum

Fjósið er hlaðið upp úr tómu grjóti að innan og
eru þar stæðilegir, aftur eru þeir að utan [sumstaðar] hrundir
niður til grunna. Þak er allgott.

11. Hesthúskofi

Að öllu með sömu stærð sem fyrri úttekt
skýrir, með einlægum mæniás og einni stoð
undir við stallfjöl, uppreftið er af veggjum á ás
af stórum viði. Veggir eru hlaðnir úr grjóti
og eru stæðilegir. Þak slæmt á austur hlið. Kofinn
tekur 2–3 hross. Hurð er á járnum með hespu. —

12 Fjárhús

Yfir 56 kindur með sömu stærð og fyrirkomu-
lagi sem næst er lýst, en uppbyggt að viðum, og
[sumst.] veggjum að utan, og bætt í talsverða af viði
bæði ásaþörtum og röftum. Húsið er því
að viðum mjög gott, ~~og~~ að veggjum einnig stæðil.
Þak er nýtt og fer vel.

13 Fjárhúskofi

yfir 20 lömb að mesta uppbygðar að viðum og ~~veggjum~~ (og bríkhoður um 3 fet) (en legir mænir ásar úr rekavið með 3 stöðum undir hvorum. máttraptar leggja á veggjum, yfir repti af spítum rekavið. Hurð er á járnum. Lítill glergluggi í stafni, þaker nýtt og fer vel. Húsið er í góðu ásig komulagi. —

Önnur mannvirki á jörðinni

1. Grjótgarðar fyrir ofan túnið 70 – 80 faðmar víðast tvíhlaðnir og stæðilegar, en sumstaðar lagir og ófull komnir 2 – 3 fet
2. Hlandfor um 3 álnir á dýpt en óhuldin og því lítt nýt
3. Grjót kvíar fyrir uppi við túngarðinn stæðlegar
4 – Sléttur sem an við bæjinn 3 beð um 100 □ faðmar þær eru vel gjörðar og fara allvel með beðið latast nokkuð óslétt

Jarðarhús sem álag er gjört á eru þessi

		Krónur	aur
1.–	Baðstofan álag á hana – –	100	00
2.–	Búrhúsið álag á það – –	15	00
3.–	Eldhúsið álag á það – –	12	00
4.–	Göngin – – „ – – –	8.	00
5.–	Bæardyr – – –	48	00
6.–	Stofan álag á hana	60	00
7.–	Skálinn – –	57	00
8.–	Sjóbúðin – – –	7	00
9.–	Smiðjan álag á hana	4	00
10.–	Fjósið álag á það	34	00
11.–	Hesthúskofi – –	6.	00
12.–	Fjárhúsið – –	12	00
13.–	Fjárhúskofi – –	4	00

verðar þá álagið alls Samtals Kr. 362,00

Þar uppi lætur frá farandi eftirskráða mæni með því verði sem ritað er hinsvegar

		Kr. a.
1.-	Innanbygging í baðstofunni ásamt rúmsumgjörðum virt á ---	20,00
2.-	Standþil í búrinu ásamt hurð --	9.00
3.-	Lopt, gólf og stigi í stofunni ásamt þiljuðum uppgangi uppá loptið ----	31,00
4.-	Fjóshlaða með ranghala ---	40,00
5.-	Fjárhús útá túni ---	25,00
6.-	Hesthúshlaða ------	4,00
7.-	3. Kýrbönd og milligerðir í fjósi	3,50
8.-	Skálaloft með hlera og stiga —	4,00
9.-	Dyraloft með stiga --	4,00
10.-	Viðar yfir hlandfor --	1.00
11.-	4 fjalir í stofugangi --	0.40
12.-	Brunnhús -----	1,50
	Greitt af fráfar. Samtals Kr.	143.40
	Mismunar ..	218,60
	Upphæð álagsins Kr.	362,00

Mismuninn á álaginu og virði húsanna sem fráfarandi hefur látið Kr 218,60 kveðst fráfarandi þegar hafa greitt sumpart til sra Árna og sumpart til ✗ viðtakanda Jónasar Halldórssonar.

Af kúgildi 3 er jörðinni fylgja hefur fráfarandi afhent í gildu standi. En kýr sem einnig fylgir jörðinni og fráfarandi afhendir til viðtakanda er 10 vetra og á að bera 6 vikur af vetri, en þar sem viðtakandi er óánægður með kúna þykir hún of gömul gengur fráfarandi inná að bæta hana upp með 10 krónum. og var viðtakandi ánægður með það. —

Var svo úttektinni lokið sama ár og dag sem að framan er ritað.

2. 3. Kúgildunum er þannig skipt að Jónas Halldórs

tekur á móti þremur, 2 ær kúgildum og einu kýr kúgildi, en umráðamaður jarðar-innar hefur 2 í sínum umsjón 8 ær og 2 hesta.

Björn Jónsson   B. Sölvason

Árni Björnsson.
(umráðamaður og viðtakandi 1/4.)

Jónas Halldórsson
(viðtakandi að 3/4 jarðarinnar)

Fráfarandi Friðfinnur Kristjánsson

Ár 1903 hinn 6. júní var hreppstjórinn í Sauðárhreppi ásamt tilkvöddum úttektarmanni Benidikt Sölvasyni staddur á Ingveldarstöðum til þess eptir ósk viðtakanda Kristinns Erlindssonar að taka út og meta álag á jörðina Ingveldarstöðum á Reykjaströnd. Fyrir hönd jarðareigandans Kristínar Björnsdóttur í Ási var mættur við úttektina viðtakandi Kristinn Erlindsson. Einnig var mættur fráfarandi Gunnar Jónsson. Úttekt. frá 1898 var til sýnis og var farið eptir henni [illegible] hvað stærð húsanna snerti. —

Úttektin fór þá fram sem hjer segir:

1. Baðstofa

Stærð hennar er hin sama sem úttektin frá 1898 sýnir, en eðlilega er húsið nú talsvert hrörlegra en þá, og ber sýnilega merki á fúa, þó skal þess getið að hann hefur verið í 2 langbandsstúfum á einn stafgólfi á vesturhlið baðstofunnar. Víða er súðfjöl brotin og lausholt, við vesturvegg brotið og slappið af stað. Gluggar eru 3, 2 tveggjarúða, og 1 4 rúða og eru allar brotnar og sprungnar nema ein. Hurðargarmur

er fyrir baðstofunni á hjörum. Veggir eru óstæðilegir nema austur suðar stafninn sem hlaðinn hefur verið upp síðan næsta úttekt fór fram. Þak slæmt brunnið og hálótt. Húsið er yfirleitt mjög óstæðilegt að viðum og veggjum

3 Búr og eldhús saman

9 álnir að lengd, 6 ál. á breidd. Hæð uppá sperru kjálka 5 álnir, Hæð á stað 2 álnir, með 5 sperr- og skammbitum í þumar sperrunum. 3 eru langbönd á hlið hvorri, og yfir er repti af smáviði á langbönd. Viðurinn í húsinu er að sjá nýlegur og ófúinn. Timbur stafn er á húsinu með 6 rúðu glugga og heilum rúðum. Kjallari er undir húsinu 4 og 4 álnir, hlaðinn uppúr grjóti en ómannyengur Gangur að honum úr húsinu. Með biti í kjallaranum er farinn að svigna svo halli er á gólfinu um miðjuna sem lagt hefur verið í húsið á 6½ alin og hæðstað upp um 8 þuml. 1 4ra rúðu gluggi er á norðurhliðinni með heilum rúðum. Veggir eru snaraðir og stæðil. nema norður veggur er nýlegur. Þak allgott.

4 Göng til bæjardyra

Frá baðstofudyrum til skelli hurðar 5 álnir að lengd 1½ al. á breidd þverrept yfir af nýlegum rekaviði á fellu að norðanverðu. Hæð á járnum suðurveggur stæðilegur, en norðurveggur hruninn og engin klæðning megin.

5 Bæjardyr

Lengd 7 ál. breidd 5 álnir. Hæð 5 álnir með ½ al. porti með 4 sperrum 4 langböndum á hlið og meinstráða. Reptið er að mestu úr fornum og fúnum fjalviði. Þil er framan fyrir dyrunum með aurslá. Hurð er á járnum með loku og klinku. Þilstafn er og að innanverðu afan á porti Gluggi er á fram þilinu með tveimur rúðum Veggir eru mjög óstæðilegir snaraðir og sumstaðar hrundir Þak brunnið einkum að sunnan. Húsið er óstæðilegt.

Álag á framanritað hús á jörðinni (jarðarhús) metið eptir sem hér segir og hinsvegar vottar ritað.

1. Á Baðstofuna 3 stafgólf 9 álnir — Kr. a.
fyrir framan húsdyrnar — — — 130 oo
2. — Bær og eldhús saman — 26 oo
3. — Göngin frá baðstofudyrum til skillihurðar 12 oo
4. — Bæjardyr frá skillidyrum til útidyra 72 oo
Álagið samtals Kr. 240. oo

Uppí álagið er þá metið eptirfylgjandi hús og munir:
Innan bygging í baðstofunni ásamt einni rúmsumgjörð metið á — — — 5 oo
Hús innaf baðstofunni 1. stafgólf með hurð fúið og gamalt og óstæðilegt — — — 12 oo
Gólf í skilrúms þilt kringþiljur ásamt, reisi fjöl uppað með langbandi, skeyttð einni og kjallari allt metið á 45 oo
Fjós yfir 6 nautgripi óstæðilegt að úðum virt á 20. oo
Fjárhús er tekur 35 kindur brotið inn og óstæðilegt 12. oo
Annað fjárhús yfir 30 kindur, nýlegt og þó sterklegt 30. oo
Heyhlaða við húsin gömul og óstæðil. tekur frá 40–50 15. oo
Hesthús kofi tekur 4–5 hross — — 6 50
Sjóbúð niðar á bakka nýleg og stæðil. brotið lang-band á einum stað með hurð og skrá en tindar lítilf. 28. oo
173. 50

Fluttar Krónur uppí álagið látið af fráfarandi — Kr. 173, 50
Mismunurinn á álagi og húsvirði 66 50
Leter frá farandi Lausarúm 12. oo
Eptirstöðvarnar Kr 54,50
lofa hlutaðeigendur að koma sjer saman um 3 Kúgildi sem jörðinni fylgja (12 ær og kýr) eru aftur í leigufæru standi

Er svo úttektargjörðinni lokið og hlutaðeigendur ánægðir

Björn Jónsson — B. Sölvason.

Gunnar Jónsson (fráfarandi) — Kristinn B. Erlendsson (viðtakandi)

Úttekt á Skálahnjúk

Ár 1903 hinn 15. júní var hreppstjóri Sauðárhrepps ásamt til kvöddum úttektarmanni Benidikt Sölvasyni mættir í Skálahnjúk til þess að taka út nefnda jörð, lýsa og meta húsin og meta álag á þau. Við úttektargjörðina var og mættur, Guðmundur Ólafsson frá Ási fyrir hönd eigandi jarðarinnar Ólafs Sigurðssonar Ási. Fráfarandi Gunnar Hafliðason var og mættur og sömuleiðis var mættur hans vegna Jón Jónsson á Hafsteinsstöðum. Engin úttekt var til frá fyrri árum, varð því að taka húsin út eftir sem þau komu fyrir, og fór svo úttektin fram sem hér segir:

1. Baðstofa

Að lengd 8¼ alin, breidd 5½ alin innan stafs, hæð uppí sperrukverk 4 álnir, hæð undir lausholt 1.3/4 al. með 5 sperrum og ~~5 skammbitum~~ og tveim stafabitum. Á 6 álnum er baðstofan undir súð úr heilum borðum plægðum í hálft, en á rúmum 2 álnum fremst er

þver og langreft af gömlum og fúnum viði, og litlum glugga, en fyrir innan er 4 rúða gluggi á austur hliðinni. [illegible] tveim endum heilum en tveim sprungnum. Hurð er fyrir baðstofunni úr skífum á járnum. Súðin er ~~litið~~ rotkuð fúin að sjá og telsvarðar vattar er til rotnaðir einkum á vesturhlið en sperrur ekki sýnilega fúnar. Veggir eru blautir að innan en ekki snaraðir. Þak gróið. Húsið er byggt fyrir 12 árum (1891.) og álitist alltaf stæðilegt. Þess skal getið að aðeins 6 álnir af baðstofunni fylgir jörðinni: ~~en~~ innsti parturinn rúmar 2 álnir er eign ábúandans.

2. Göng

frá baðstofudyrunum til skálldyra, að lengd 13¾ al. breidd 1½ al. hæð 2–3 álnir, sumstaðar þverreft á veggi, en sumstaðar reft uppá snarvið tróða af veggjunum, ~~af~~ sem part af fúnum smáviði en sumpart af nýlegum ræftum. Veggir eru ósnaraðir og stæðilegir, þak gróið.

3. Búr

Að lengd ~~tapar~~ 5 álnir að breidd innar 3 al. hæð undir lausholt 2 ¼ al. með ~~3. sperrum~~ 2 skammbitum og 1 stafsbita 3 stoðum kvenmegin undir lausholtum með 4 langböndum á hlið og fjalviðar á repti ~~sefur~~ er mjög fúið. Sperru

Grindin er úr dönskum viði, trjám, og (fletturna) bitlingunum
nema mið sperrur úr rekavið. Grindin sýnist ekki mjög fúin
nema stafnsperrur á austur hlið farnar að fúna
niðri. tveggjarúðu gluggi er á búrinu, og hurð á járnum
þunn og veik (og brotinn dyrastafstafur). Veggir óstæðilegir nema stafnveggur
sá er fram veit í göngin er gallaður að innan
Þak gróið — uppreipti og langbönd mjög fúin. —

4. Fjós

yfir 2 kýr að lengd 4½ al. á breidd 3½. Hæð undir
mæniás 3½ með einlægum (rekaviðar) mæniás og þrem stoðum
undir. Brúnásar (óvandaðir) eru með 4 stoðum undir hvorum
þverrept af þunn uppá mæniás, (ónýtt) af rekavið sem ekki
virðast mjög fúnir. Því torfrepti er yfir fjósið
er lítið snarað og veggir gjörhlaðnir að innan
og utan stæðilegir Lítill glerglugginn á austurhlið
Hurð á járnum við dyrastafi. Þak gróið —

5. Bæjardyr

að lengd 4½ al. breidd 2½. Hæð undir lausholt
2½ al. með 3. sperrum og 3 stoðum undir laus-
holtum hæð uppí sperrutopp 4 al. (þver og langrepti yfir með gömlum við) Þil er framan
undir við austurlá úr heilum borðum læstað með
vanri hurð á járnum með járn loku. Veggir [illegible]

ósnaraðir og stæðilegir þak gróið. Fráfarandi óskar
þess getið að bæjardyrnar ~~fyrir~~ nokkru mun stærri en
þær er hann tók við, og lætur hann það
fyrir hlaðið er áður hafi verið útir bæjardyrnar (göngunum)
og sem þannig hefði verið notað sem eldhús.

Álag á jarðar húsin

er gjört þannig:

1. –	á baðstofuna	Kr.	50 00
2. –	á göngin	— " —	6.00
3. –	á búrið	— " —	15 00
4. –	á fjósið	— " —	12 00
5 –	á bæjardyr	"	2 00
		Samtals Kr.	85.00

Þar uppí er virt eptirritað hús

1.– Innanbygging í baðstofunni með viðaukanum
i norðar endanum og 3 rúmstung jörðum allt á Kr. 24.00
2– Rangholt frá bæjargöngunum til bæjar 27–8 ál. að lengd
1½ al. á breidd á hæð innanum ganga með gömlu upp-
repti og tveim tyrfum bitunum og á stæðilegum veggjum á 6.00
3.– Eldhús að lengd um 5 álnir breidd 3½ al. með 3. sperrum
og 3 bitum. 6 stoðum 2 álnir 14 þuml. rísi 1. al. 12 þuml.
3 langbönd á hlið. þverrept yfir af litlum fúnum viði
Fleyt = 30.00

Fluttar krónur 30 00

með tveim torfstroffum. Veggir lítið snaraðir og húsið því vel stæðil. Þak gróið. Virt á Kr. 12 00

4.– Nyrðrafjárhús tekur 35 kindur, reist upp af gömlum viði af veggjum á aukna mæniása með garða stokkum og garða böndum ... vegar. Hurð á járnum. Veggir stæðil. Virt á 16 00

5.– Syðrafjárhús tekur 30 kindur. Syðri kró stæðileg en nyrðri kró brotin inn á parti og öll ostæðileg. Húsið er með garða stokkum og garða böndum og hurð á járnum. Virt á 13 00

6.– Lambhús uppá túninu, yfir 30 lömb reist af veggjum á aukna mæniása af allgóðum og nýlegum efnivið með garða stokkum og garða böndum og hurð á járnum 2 máttarraftar á suðurhlið hússins eru sloppnir af vegg og settar stoðir undir, veggir eru stæðil. og þak gróið húsið er virt á Kr 14 00

Samtals Kr. 85 00

Þær 6 kúgildis ær sem sem heima fylgja eru afhentar í gildu standi og er umráðamaður jarðarinnar

Guðmundur Ólafsson fyrir hönd föður síns vel ánægður með þau.

Er svo úttektar gjörð þessari lokið sama ár og dag sem að framan er skráð og hlutaðeigendur samþykkir.—

Björn Jónsson   B. Sölvason
Guðm Ólafsson   Jón Jónsson
(viðtakandi)   (fyrir hönd fráfaranda)

Ár 1904 hinn 11. júní var hreppstjóri Sauðar-
hrepps ásamt úttektarmanni Jóni Guðmundssyni mættur
í Skála hrisjuk til þess eptir ósk eiganda tjeðrar jarðar að
Ólafs Sommbrodsson. Eiganda verzlunar á Ósi, að taka út
nefnda jörð. Við úttektina var mættur með skrifl.
umboði frá ... hreppstjóri Jón Jónsson Hafsteinsst.
Við úttektina var framlagt Byggingarbrjef, er
jarðareigandi hafði gefið Pjetri Hannessyni á
Egg er n. l. setur hafði tekið jörðina, en sem síðan
hefur hætt við ábúð á henni, svo nú er staðið í
eiði. — Lýsing á húsum jarðarinnar
er á þessa leið, en um stand húsanna vísast til
úttektar frá 1903.

1. Baðstofan

með sama stand sem næsta úttekt, sýnir
húsið hefur hrörnað talsvert, og er laushollt
við vestur hlið, sérstaklega frá ... brotið ... þarf er á að setja þar
stoð undir annars dettur hún inn. Gluggar 2
tveggja og fjögra og eru 2 þeirra rúðar ...
sprungnar og gluggaumgjörðir mjög fúnar
vestur veggir og ... eru snaraðir og klofnir ... þak allgott og
gróið

O Sommbr.son

2 Göng

frá baðstofu til skáli dyra með sama stand, og sama
um merkjum sem í síðustu úttekt, Hafa ekki sýnil.
versnað, ... veggir eru ósnaraðir og þak allgott.

3 Búr

með sama stand ~~hefur~~ ~~tekið~~ lítar heldur verið út ... enda
talsverðar sjár inni hefur fundið inni um vind
auga á suðurstafni. Hurð ekki á járnum dyra
stafir brotnir og hurðin inni búrinu, Veggir all-
staðlegir nema veggur sá er fram veit í göngin
er gallaður. Húsið er hvergi brotið inn, en mjög fúið
afsprepsti þak allgott

4 Fjós

lítt ... hornalegi heldur á lakari, ... stoð
undir brúnás. Fjórir naktir inni fundum ...
glugga. Fjósið er ekki brotið inn. Hurð er á
járnum Veggir eru allgóðir, nema norður stafn
bilaður, hrundir úr nokkrir steinar þak gróið.

5 Bæjardyr

með sama standas um merkjum og ... síðast sjást
ekki að þær hafi hrörnað og eru þær eins og síðast
úttekt lýsir þeim. Hurð snerlud. þak gott.

Álag

á jarðarhúsin er nú eptir mati úttektarmanna

1. á baðstofuna — — — Kr. 60,00
2. — Gangin — — — — — 7,00
3. — Búrið — — — — 17,00
4. — Fjósið — — — — 14,00
5. — Bæjardyr — — — 3,00

Samtals Kr. 101,00

Álagshús, og annað er tekið var uppí álag við næstu úttekt,

1 Innanbygging og innansmíð gjörðir í baðstofunni virt á Kr. — — 21,00

2 Ranghali frá bæjargöngunum til fjóss og vatns með sömu lengd mikið brotinn liggur inni og liggja viðir undir rofi — — 4,00

3. Eldhús með ~~sama~~ stærð og að útliti hið sama og í fyrri úttekt virt á 11,00

4. Nyrðra fjárhús brotið inn á 4 álnum framarlega á suðurhlið og einnig nokkuð á norðurhlið raptar liggja undir rofi, virt á 10,00

5. Syðra hús brotin inn nyrðri hlið á stórum parti, en

syðri hlið stendur. Húsið virt á Kr. 12,00

6. Lambhús uppá túninu með sama útliti og að fyrir áður lítið en því, að dyraumbúningur er burtu en liggur úti fyrir dyrunum virt á 13,00

Eign jarðareiganda á jörðinni samtals Kr. 71,00

Álag alls Kr. 101,00

Álagshús alls virt 71,00

Mismunur 30,00

Á aðra eða fleiri muni var ekki vísað við úttektina og er henni því lokið sama ár og dag sem að framan er ritað

Björn Jónsson Guðmundsson
(úttektarmenn)

Jón Jónsson fyrir hönd jarðareiganda

21,00
4,00
11,00
10,00
12,00
13,00

71,00

Ár 1904 hinn 11. júní, var hreppstjórinn í Sauðárhreppi ásamt ~~oddv~~ úttektarmanni Jóni Guðmundssyni staddur á Breiðstöðum til þess eptir ósk hlutaðeiganda, fráfarandi þáv. bónda Jónssonar á Heiði; og viðtakandi Kristjáns Gíslasonar [sem báðir vóru viðstaddir] að taka út og álag að gjöra á nefndri jörð. Úttekt frá vorinu 1888 var til sýnis. Fór svo úttekt þessi þannig fram

1 Baðstofa

Að lengd 7 álnir breidd 5 álnir. Hæð 3 3/4 undir mæniträða, með 8 stoðum 4 hvoru meg. 2 lausholtum, 2 stafnbitum, 4 kálfasperrum þaraf tveimur með skammbitum. Bindingsverk í einum sperrum 4 langböndum á hlið og mæniträða, nema á framstafgólfi eru langböndin þjettari [Gilugur] og fjalviðarárepti yfir á hinum 4 álnum er risi fjöl en mjög fúið, og á einum stað á vestur hlið er neðsta langband brotið, öll viðirnir baðstofan talsvert fúin og snörund utan. Gluggar eru 3. 2 tveggja rúða og 1 einnar rúða ~~með~~ fúnir ~~með brotnum glerum~~ [Hann er á járnum Gilugur]. Veggir snaraðir og vestur

veggur lítur út fyrir að vera klofinn þak gróið. Húsið er ástæðilegt einkum að veggjum. ——

Álag á baðstofuna Krónur 70,00

2. Búr

Að lengd 4 3/4 al., að breidd 3 1/2 alin, Hæð undir mæniás 3 álnir með auknum mæniás og tveim stoðum undir. Ofan í gólf Búrið er reft upp með gisnum röftum er liggja á veggjum sem eru fúnir og sumstaðar vantar rapta í. Hurð er gömul og lítil á járnum. Veggir eru snaraðir blautir og fúnir að sjá. Þak gróið. Lítill gluggi er á húsinu. ——

Álag á búrið — — — 20,00

3 Eldhús

5 1/2 alin að lengd breidd 3 1/4 al. hæð 3 1/2 al. með ~~einslagum~~ á auknum mæniás er liggur á stöfnum og einnig undir miðju. Stáfið er þar og langrepti af veggjum og á mæniás með brákum við. Hurð er engin. Veggir eru mjög snaraðir og sumstaðar hrunin í þá skörð

Álag á eldhúsið - - - - 18.00

4. Göng frá badstofu til Skellihurdar

Að lengd 7 álnir, en 5 álnir af þeim 1 alin á breidd, en 2 álnir, ~~2~~ 3/4 álnir hinar 2 3/4 álnir annarsvegar er baðs og eld húss stafnar, en hins vegar skemmu veggur, mænir ás í tvennu lagi af reka vidi lítt fúinn, og refti af honum á veggi af brúkanlegum [illegible] vid, ... veggir stædilegir en nordar veggir snaradir. Gamalt skelliþil med hurd á járnum, [illegible] Þak gróid. —

álag á göngin — — 6,00

5. Bæjardyr

Að lengd 4 1/2 al. Breidd 3 al. Hæd uppí sperrutopp 4 al. med 3 sperrum 6 stodum undir auknum laustholtum ~~langbondum~~. Langrefti á sperrum med gömlum og gisnum vidi Framan undir er standþil gamalt og gisid vid aur[illegible] Hurd er á járnum med hespu og keng. ~~Veg~~ bádar veggir stædilegir, en nordar veggr skurdóttur og moldrunninn. Þak allgott

álag á dyrnar — — — 8,00

Álagid alls Kr. 122,00

Uppí álagid telst svo fráfarandi

1 Innan bygging í badstofu 12,00
2. Hurd og dyraumbúningur í göngum 1,50
3. Fjós yfir 3 nautgripi nýlega byggt 10,00
4 Skemma að lengd 6 ál. Breidd 4 1/2 al. med 3 sperrum 3 bitum 6 stodum undir auknum laustholtum. Þær og langrefti á sperrum med fornum en brúkl. vid þil er framanundir fornt og gisid. Hurd á járnum gömul í lagi. veggir og þak all gott Skemman virt á 22,00
5 Fjárhús yfir 30 kindur med 8 stodum undir gömlum og auknum mænirásum. Brúnásar nýir en refti af veggjum á ása af gömlum vidi á austar hlid vantar 2 máttarrapta og víða er húsid gisrefti og vidur gamall. Veggir gamlir en stædilegir med grjóti uppsettir Þak er allgott gardastokk og garda bönd vanta. Hurd er á járnum —

~~Álag~~ á Fjárhúsið — — — Kr. 13.00

upphæð þessa í álagið er greitt 58.50

álags upphæð alls er — Kr. 122.00

Það sem agreitt er

uppí álag af fráfarenda 63,50

og lofa tilvitaðeigendur að koma sjer saman um

þær 12 Kr. gildis er er jörðinni fylgja

um afhendar og tekna gáðar og gildar

Er svo úttektinni lokið sama ár og

dag sem að framan er skráð.

Björn Jónsson Guðmundsson

(úttektarmenn)

Jón Jónsson Kristján Gíslason

fráfarandi Viðtakandi

Ár 1904. hinn 17 maí vórum við undirritaðir úttektarmenn í Innsparti Sauðárkrepps staddir á Veðramóti til þess eptir beiðni ábúandans þar Björns hreppstjóra Jónssonar að virða og álag að gjöra á baðstofunni þar sem hann ætlar að rífa og endurbyggja. Hús þetta er að stærð sem úttekt frá 1884 sýnir 7½ al að lengd, 5¾ al á breidd, en hefur, við að standa síðan hún var síðast tekin út, í 16 ár hnignað svo, að hún er samþark bratinum, og samþark að því komin, þar hún er svo grautfúin að viðum, að undrum sætir að hún hefur hangið uppi til þessa dags. — Þegar nú verandi ábúandi fluttist að Veðramóti var gjört álag á baðstofuna Kr. 123,00

Nú gjörum við álag á baðstofuna alls — Kr. 179,00

Og hún grautfúin viðar ræf virðum við á 14,00

Samtals Krónur 193,00

Er svo úttektar og virðingar gjörð þessari lokið sama ár og dag sem að ofan er skráð. —

J. Guðmundsson Þorlákur Þorláksson

Virðing

á baðstofunni á Veðramóti vorið 1905

Ár 1905 hinn 31. maimánaðar vórum við undirritaðir staddir á Veðramóti í Sauðárhreppi til þess eptir ósk ábúandans þar hr. hreppstjóra Björns Jónssonar að lýsa og virða baðstofu sem hann hefir byggt á síðastliðnu ári: og er lýsing baðstofunnar á þessa leið:

Lengd grindarinnar	áln.	18
breidd	"	6

hæð undir lausholt 3 álnir, þaðan í sperrukverk 2½ al. = 5½ al. Fótstykki eru um hverfis, 11 undirlög og jafnmargar sperrur. 3 járnbitar sem ganga gegnum sperrurnar yfir fyrir ofan lausholtin og bindingar allt í kring. Grindin er öll úr 4" + 4" trjám nema lítið eitt í bindingar 3" + 3" trjám. Gólf er í allri baðstofunni úr venjulegum gólfborðum og innri klæðning úr plægðum panel. —

Af innri enda baðstofunnar eru 6 álnir af þiljaðar með binding og tvöfaldri klæðningu

Spjaldahurð með innstunduskrá, í þessu herbergi er hvelfing úr plægðum „panil" og súðfjöl yfir á langböndum pappalögð. Fyrir framan herbergið er skarsúð úr 1" borðum á 9 álnum en á 3 álnum er aptur súðfjöl á langböndum. Þessar 3 álnir eru af þiljaðar með tvöfaldri klæðningu, og ætlað fyrir svefnherbergi, er lopt í því og inngangur úr stofu, með spjaldahurð fyrir og innstunduskrá. Fyrir baðstofunni eru 2 spjaldahurðir önnur með innstunduskrá en önnur ólæst. Bæði herbergin eru máluð, klæðningin blá, lopt og hvelfing hvítt, en hurðir ekkert málaðar. —

Baðstofunni fylgja 3 rúmstæði sjálfstæð nema fest við þiljur sem eru í stað annars rúmstokksins. Hornskápur er í innra húsinu. 1 hilla fyrir þveran stafni og 2 hornhillur.

Framhlið baðstofunnar er af timbri ofan fyrir glugga úr plægðum borðum, pappalögð ysi og með troðningsstopp milli ytri og innri klæðninga.

6 gluggar 30"+24" med 6 rúdum hver eru á framhlidinni þar af 2 á hjörum, á bakhlidinni er einfalt þil á 6 álnum en á 12 álnum sem veit ad ödrum húsum (göngunum) er tvöfalt þil. Framhlidin uppundir glugga, annar stafninn og nokkur hluti bakhlidarinnar er byggdur úr klömbrum og streingjum. Stafnhlidin er fyrir ödrum enda badstofunnar. — Þakid er tvöfalt torfþak med hrísrádi undir. Ytst er þakid med þökum úr túni sem eru nú vel grónar.

Þess skal getid ad ábúandinn gerir rád fyrir ad setja tvöfalda glugga í badstofuna til skjóls á vetrum. — Med því vid álítum ad badstofan sje mjög vel og traustlega byggd bædi ad utan og innan, og þar sem fyrirbyggjandi mjög nákvæmar og sundurlidadir reikningar yfir allan byggingar kostnadinn sem vid höfum ekki fundid ástædu til setja útá, ad ödru leyti en því, ad okkur virdist ad moldarmakstur, rif og burtflutningar ættu

vera nokkud hátt reiknadar, þá virdum vid badstofuna á krónur 1340,00

Var svo virdingargjördinni lokid

Vidvanáti 31. maí 1905

B. Sölvason Gudmundsson

Árið 1907 6. júní var hreppstjóri Sauðár hrepps til staðar í Tungu til þess með úttektarmanni B. Sölvasyni sem annar var við staddur að taka út nefnda þjóðjörð. Við úttekt þessa var mættur fyrir dánarbú Jakobs sál. Brynjúlfssonar Sigurður Jakobsson frá Hryggjum sem fráfarandi, og sem viðtakandi var mættur Guðmundur Þorleifsson.

Úttekt frá 1887 lág fyrir og vottar vísað til hennar að því er stærð sumra húsanna snertir er ekki hafa verið endurbyggð eða breytt. Úttektin fór þá fram sem hjer segir:

1. Baðstofa

með sömu stærð, lengd breidd og hæð sem úttekt frá 1887 til greinir nema hvað hún eðlilega hefur mikið fyrnst í 20 ár bæði að viðum og veggjum, einkum er timbur hálfstafur á suður enda hússins mjög fúinn bæði að innan en einkum að utan sömul. vottaði mikið fyrir fúa á grind

og reisifjöl. Gluggar eru alls 3 og eru flestar rúður í þeim brotnar. Veggir eru gallaðir en ekki snaraðir eða klofnir að því er sjeð verður þakið er brunnið einkum á austurhlið og sumstaðar brett mjög.—

2 Búrhús

Er með sömu lengd og breidd sem fyrri úttekt segir frá, en að því er hæðina snertir er það nú 3 ál. 16 þ. í sperrukverk, en þær sperrurnar jafnmargar ásamt bitum sem í fyrri úttekt, hefur búrið mikið lækkað við ~~útgjörð~~ áðurgjörð viðar í búrinu er mikið fúinn einkum árepstir ~~offir~~ Gluggar eru 2 á austurhlið, annar brotinn, hinn Gagnrbæður með brotnum rúðum. Þil er nýlegum skífum áslægðum, er framanundir húsinu, og hart á jöfnum kagnet veggir ósnaraðir. Þakið brunnið á austurhlið.

3 Eldhús

Með sömu stærð og í næstu úttekt, og stendur óbreytt, viðir talsvert fúnir, því húsið hefur ~~ekki~~ ekki verið notað sem eldhús, eldavjel er í baðstofu Eldhúsið er staðlegt að viðum gamalt, þil er framanundir stafs uppað bita skilrúmslaust fyrir ofan. Hart er á jöfnum formfalleg - veggir snaraðir einkum austan-

146

veggur og ~~nordur veggur~~ nordurstafn þak brunnið og Gilegt. —

4 Göng

Frá baðstofu til bæjardyra 9. álna löng 1 1/4 alin breið en jafn há sem mænir búrsins hafa lekkað ásamt því. Yfir þau er reft af búrs- og eldhúss þiljunum með gömlum við. Lítill gluggi er á göngunum með brotinni rúðu. Skellihurðir eru 2 við dyrastafi á járnum gamlar og Gilegar sömu og í fyrri úttekt. Þakið myndast af þaki búrs og eldhúss. —

5 Bæjardyr

Framhús það sem getið er um í næstu úttekt bar [illegible] rifið við ábúanda skiptin og í þess stað byggðar bæjardyr, sem umboðsmaður dánarbúsins skyldi fá að hafi verið svarað í gildu á eg komu lagi; eru þær nú 6 álnir að lengd frá skellihurð til útidyra 2 1/4 al. ~~hæð uppað bitum~~ breidd, 3 al. hæð uppað bitum. Grind er í 3 álnum og Gilegar sperrur, en innri partur þeirra framhald af risi tveggja hafa sem eru sinn hvoru megin og eru þil framan undir þeim, sem þannig ~~afsearka~~ [illegible] í stað veggja bæjardyrnar, uppað bitunum og hurðir á járnum. er annað

147

þilið nýlegt og hurðin ný, en hitt gamalt ásamt hurðinni. Þil er fyrir útidyrunum lítið eitt snarað, og hurð á járnum með klinku og loku.

6 Fjós

yfir 4 nautgripi umstætt (básar annars vegar) 2 ál. 16 þ. undir mænirás með 4 stoðum undir. Brúnásar eru Gilegir við báða veggi í annan stað brotinn brúnás fjósið er þar og langreft með gömlum ekki mjög fúnum bitum. veggir eru grjóthlaðnir að innan ekki óstæðilegir, en að utan eru þeir klofnir og snaraðir þakið rís lítið og brunnið á staðar hlið. Hurð er á járnum við dyrastafi. Gangur er fram af fjósinu 2 álna langur brotinn inn. Hurð er og fyrir útidyrum á járnum. — Álag á þessi 6. jarðarhús er þannig:

1. á Baðstofu	— — —	Kr. 67,00
2. — Búrið	— — — —	15,00
3. — Eldhúsið	— — —	16,00
4. — Göngin	— — — —	4,00
5. — Bæjardyrnar	— — —	12,00
6. — Fjósið	— — — —	22,00
	Samtals =	136,00

Þessutan tað fall sóbarið á tún sem að tekandi hefur gjört að því er áður vanst til er það metið - 18,00
Fyrir að hreinsa hús og tóptir er það metið 4,00
alls Kr. 158,00

uppi hittar framan tilfærða álag nemur Kr 158,00
Er tekið af viðtakanda 1. Lambhús (efra hús) yfir 30 lömb 14,00

2. Ærhús neðra hús — — — — — 18,00
3. Brunnhúskofi litinn og gilegan — — — 0,50
4. Hesthúskofi yfir 4 hross hinn á hlaði með litlum við 3,00
5. Rangali frá fjósi til vatns mjög við litinn og gilegan 1,00
6. 2 kofa beggja vegna við bæjardyr hvað litlum og gilegum við 12,00
7. Innanbygging í baðstofu ásamt 4 rúmstæðum gjörtum 18,00
8. Gamla eldavjel í baðstofunni — — — 16,00 79,50

Mismunar Kr. 78,50

Túnasljettingarvinnu er fráfarandi hefði unnið meldar, mældust þar 320 □ faðmar, en þar sem fyrri úttekt sýnir að fráfarandi hafi tekið að sjer ánnur túnasljettur af fráfarandi Jóni Ásmundssyni 148 □ f. og umboðsmaður dánarbúsins segir sig minna að skyldan verið fyrir sinn að hefði verið 20 □ f um árið eða í 20 ár 400 faðmar, verða skyldusljettur alls er fráfarandi þarf að svara til nú 548 □ faðmar
þar af sljettað af honum áður sem áður 320 — faðmar
óunnið 228 □ faðmar

En þar sem viðtakandi tjáir sig ófáanlegann til þess að taka að sjer hinar óunnu túnasljettur, hlýtur umboðsmaður fráfarandi að semja um bæjum fyrir þær við umboðsmann jarðarinnar.

Hjer hágildi jarðarinnar var af hent viðtakanda en að því er æðhágildið snertir var það ekki til og því ekki af hent. Krafðist viðtakandi fullra skila á því frá umboðsmanni Ólafi Briem. Viðtakandi hefði tekið móti um 6. hestar af eldivið samkvæmt af dánarbúinu og fer fram á að það sje látið mæta því að búpeninga var færðar af jörðinni lengur fyrir en vinjer er, og jörðin þannig mest mikið af áburði. virtist það mjög sanngjarnt. var svo úttektargjörðinni lokið

Björn Jónsson. B Sölvason
(úttektarmenn)

Árið 1907 hinn 8 júní var Benidikt Sölvason á Ingveldarstöðum eptir um beiðni hreppstjórans í Sauðárhreppi, sem hafði forföll, og Sigurður Bjarnason á Veðramóti samkvæmt umboði úttektarmanns Benidikts Sölvasonar, til staðar á Ingveldarstöðum í Sauðárhreppi til þess að taka út húsin á jörðinni. Viðstaddir voru jarðareigandi Skarphéðinn Símonarson í Litladal, Kristinn Erlendsson sem fráfarandi og Pétur Bjarnason, sem viðtakandi. Að því leyti, sem húsin eru hin sömu, er úttektin frá 1898 tilgreinir og lýsir er vísað til hennar að því svo miklu leiti sem við á.

Úttektin fór á þann veg sem hér segir

1 Baðstofa.

Lengd 9 álnir - grindar mál - breidd 6 álnir á ytri brún lausholta hæð 4 ál. 16 þuml. hæð á stafi 2 álnir með 5 sperrum og skammbitum á 3 ur þeim. 3 eru langbönd á hlið hverri og ytri er reft af sma

við á langbönd. Timbur stafn er á húsinu með 6 rúðu glugga þar en 3 rúður heilar eina vantar alveg og 2 brotnar. Kjallari er undir húsinu 4+4 gjótkladdur en ómanngengur. Gangur í honum úr baðstofunni. Suðurveggur kjallarans er sprunginn og miðbitinn sem á honum liggur þó fótstykki en enginn er mikið siginn niður og gólfið í baðstofunni þaraf leiðandi tals vert lægra um miðjuna, einkum að sunnan verðu, en til endanna. 1 4ra rúðu gluggi er á neðurhlið baðstofunnar 3 heilar 1 brotin. Suðurveggur milli baðstofu og bæjardyra er fallinn, norður veggur er góður þakið er allgott á norðurhlið en holótt og bunuð á suðurhlið. Fráfarandi lætur nú fylgja baðstofunni fyrir vandaðri reisi fjöl innanúr sleginn þiljur þá lausholtum upp undir mið langbönd og loptið, úr skífum sem er yfir allri baðstofunni og liggur á nefndum langböndum. Vestur af baðstofunni er maskínuhús og ~~fjölstofa~~ skilrúm úr fléttum borðum á milli.

Um miðjuna er baðstofan gliðnuð um 3 þuml og í vesturendanum um 2 þuml.

Vestur stafninn í ~~baðstofunni~~ maskínuhúsinu er hálf stafn úr gömlum borðum og þiljum fyrir neðan bita þessi stafn er tekinn fyrir stafn í baðstofunni.

Jörðinni fylgir hvorki búr né eldhús jarðar eiganda og fráfarandi hefir komið saman um að fjósið komi í stað nefndra húsa.

2. Göng úr maskínuhúsinu

til ~~bæjar~~ skála dyra. 9 álnir 6 þuml. á lengd 1½ al. á breidd ómanngeng. Á innri partinum er brotinn raptur, en fremri partur er þrír raptur með allgóðum viði. Veggir ástæðilegir 2 skellihurðir eru í göngum 3. vantar ennþá til

3. Bæjardyr.

Lengd 7 álnir breidd 5 álnir hæð 5 ál. með ½ álnar þerti og að öllu leyti í sama formi og ástandi eins og síðasta úttekt til greinir nema gallar hafa eðlilega ágerst. Norður veggur ásamt öllu húsinu er snaraður til norðurs, suður veggur er betri, þakið er óþétt

4 Fjós. Lengd 12 álnir 5 þuml. á
breidd – utan mál grindar – 4 álnir 22 þuml.
hæð, 3 álnir 19 þuml. í sperrukverk. 8 stoðir
1 al. 17 þuml. langar. 6 sperrum 4 þeirra með
skammbitum, 2 endabitum rept af þeim á
næstu sperrur, langrept að mestu á sperrar
af sumpart gömlum við, en vel brúklegum
og sumpart nýjum og góðum við. Endabitinn
við norðurstafn er brotinn. Gluggar eru 4 á
öllu húsinu með einni rúðu hver, sumar auk…
Veggir eru nýlegir en gallaðir: einnig að innan (innanlaðar)
og norðurstafn hallast til norðurs, þakið gott.
Gangar til útidyra með 2 hurðum á járnum
Ytri dyraumbúningur og hurð í góðu lagi en
biladur sá innri

Álag á framanritud jarðarhús er ákveðið
sem hér segir

Á baðstofunni	Kr. 58.00
" Göngin	" 13.00
" Bæjardyrnar	" 78.00
" Fjósið	" 18.00
Samtals	167.00

Uppi álagið er metið og afhent
eftir fylgjandi:

1. Þiljur beggja megin í baðstofunni uppistandi nedstu langbönd 2 skilrum og 2 gyja álna gólfpartur	Kr. 29.00
2. Maskínuhús	" 11.00
3. 2 Rúmmungjarðir (A)	5.00
4. Borð í dyralopti	12.00
5. Girðar spotti á hlað	1.00
6. Gamla fjósið ×	" 12.00
7. Fjárhús yfir 30 kindur	" 30.00
8. Hesthús	" 15.00
9. Hlaða við fjárhús	" 16.00
10 Búð niður við sjó	" 25.00
11 Hesthúskofi	" 5.00
Samtals	161.00

Mismunur 6 krónur kemur fráfar-
andi og viðtakandi sér saman um
svo álagið telst borgað

Uppí 3 kúgildi sem jörðinni fylgja eru afhent: 1 kýr og 9 ær í gildu lagi. vanta þá 3 ærnar, sem ekki eru við í þetta sinn; en fráfarandi lofar að gera viðtakanda full skil fyrir þeim innan skamms.

Er þá úttektargjörðinni lokið og undirrituð af öllum hlutaðeigendum

B. Sölvason

Sigurður Á. Björnsson

Skarphéðinn Símonarson

Eigandi jarðarinnar

Kristinn Erlendsson
(fráfarandi)

Pétur Bjarnason
(Viðtakandi.)

Ár 1908 hinn 6. maí var hreppstjórinn í Hvammshr. ásamt úttektarmanni Flóvent Jóhannssyni á Hjörleifsborg staddur í Grænhól til þess að taka út og álag að gjöra á nefndri jörð. Við úttektina mættir, fyrir dánarbúsins hönd sem og fyrir jarðeiganda Jón hreppstj. Jónsson á Hafrsteinsstöðum, en sem viðtakandi var viðstaddur Jóhannes Oddsson í Vík í Hvammshrepp. Úttekt frá 1887 lág fyrir gjörðu jarðar húsin skoðuð eftir henni.—

Koma svo húsin fyrir sem eftirfylgjandi lýsing sýnir:

1. Baðstofa

Byggð fyrir 28 árum. 7 álna löng innan bita, rúmar 5 ál á breidd innan lausholta, hæð í mæni 4 1/4 al. með 4 ásum sperrum innlögum, tveim bitum við stafna 2. Kom bitum, innan bindingi 8 stoðum, 4 langböndum á hlið, yfir öllu húsinu er rúsifjöl samþakt úr tomma borðum og sama þak á innskifum öll er rúsifjölin farin að fúna og sömuleiðis stoppin af langböndum. Fjalagólf er millum rúma í tveim stafgólfum en vantar þó útt. bært ála megin fyrir framan hús dyrnar 6 rúðu gluggi er á austurstafni með brotnum sumum rúðum 2 2. rúðugluggar eru á suðurhlið baðstofunnar vanta rúður í annan Hurð á járnum með Gilsgoes klinku.—Veggir gallaðir sumstaðar klofnir og sumstaðar snaraðir. Þak gróið á norðurhlið en brunnið gljulegt á suðurhlið. Húsið er mjög óstæðilegt.

2. Búr

með sömu stærð sem úttekt frá 1887 lýsir reft upp með 4 máttarsúlum á hlið og grindum á repti. Hurð á járnum lélg og krossa. Veggir stæðilegir nema bæturnar staf

snaraðar inn. Það brúkanlegt. Búrið er Gilegt að viðum

3 Eldhús

Að lengd rúmar 8 ál. breidd 3 ál. hæð rúmar 4 í mæni með fimm bita og dverg á uppundir mænirás, reft af veggjum á mænirás af gömlum en brúkl. við, dyraum búningar eða hurð engin, norðurveggur lítið eitt snaraður en þó stæðilegur suðurveggur stórgallaður fallið að honum [illegible] í mæni [illegible] í gólfi og torfstó og [illegible]. Það brunnið og Gilegt ~~[illegible]~~ [illegible] stafir snaraðar og klofnir, norðurstafir við fram í göngin og lítið eitt snaraðar. —

4. Göng

frá brunnkofa lengd til skellidyra 9½ al. á breidd að meðaltali tæp alin, hefur verið [illegible] reft yfir en er nú hjerumbil allur úttar ~~[illegible]~~ og fallinn burt veggirnir eru tæpast að baðstofunni tæpast að búrinu og öðrum húsum norðanmeð snaraðir en þó ekki óstæðilegir en af bögir. Það rís laust [illegible] gróið. Hurð er ræfill á járnum fylgir.

5 Bæjardyr

með [illegible] og fyrri [illegible] sýnir. mænirtrjá gömul og fúnföl og reft á hana af veggjum þil er framan undir með [illegible] fjölum hurð engin dyraum búningar og hurð á járnum með Gilegri klinku. Suðurveggur við að baðstofu óstæðilegur en norðurveggur skárri. Það brunnið. —

6 Fjós

yfir 2 kýr básar annarvegar, mænirás 4 álna og reft af honum á veggi með [illegible] og Gilegar við. Það er [illegible] í fjósinu og [illegible] í miðgerð [illegible] [illegible] í fjósið og fallið að honum yfir dyrum. Hurðargarmur á járnum. Það Gilegt og lítið [illegible] er óstæðilegt. Básinn fylgir gangur til útidyra með

Gilegum dyrumbúningi og hurð á járnum, líka [illegible] ganghús til í fjóstaðs en þar er enginn viður í. Fjósið með [illegible] er allt af jörð er húsum er álag á það

Önnur mannvirki

1 Kofi norðan við bæjardyr 4½ al. á lengd, 3¾ al á breidd með 6 stoðum undir lausholtum 3 sperrum 3 bitum 4 borðum á hlið til uppreptis. Þil er framan undir skálanum með glugga á. —

2 Skurður kringum túnið sem fráfarandi tók að fylgja gjörðum 3 fjórð. því ekki álag á hann þá var í gildu standi en nú er hann með öllu uppgróinn og er því hvorki [illegible] vatni né ágangi af skepnum. —

3 Brunnhús inní bænum með litlum um búningi.

4 Kofi úti á hlaði 4. álna lengur 4 al. breiður

5 Fjárhús yfir 30 ær með óstæðilegum veggjum

6 Annað hús yfir 28 lömb með Gilegum veggjum

7 Einhölukofi yfir 18 kindur með óstæðilegum veggjum

8 Hesthús yfir 7 hross með stalli undir hlið lágt með stæðil. veggjum

9 Hesthús ~~með~~ yfir 4 hross með dágóðum veggjum

10 Kofi norðast á hlaðinu 7 + 5 að öllu óstæðilegur

Heytóftir fylgja fjenaðarhúsum sem eru allar óstæðilegar

Álag

1	Baðstofa álag á hana	Kr.	55
2	Búr		12
3	Eldhús		12
4	Göng		6
		Flyt —	8[illegible]

Álag — — — Flutt 85,00

5. Peningshús[illegible] Bæjardyr — — — — — — 10,00

6. Fjós — — — — — — 15,00

Skurðar — — — 110,00

Hringum túnið álag á hann — — 45,00

Samtals Kr. 155,00

uppí álag er látið
af dánar búinu eptir talin hús við af úttektarmönnum

1. — Innanbyggingi í baðstofunni og 3 rúmsamgjörðum — 10,00
2. — Hofi nordanvið bæjardyr — — — — 30,00
3. — Hofi útá hlaði (syðri hofi) — — 4,00
4. — Hofi á hlaði (ytri hofi) — — — 5,00
5. — Fjárhús yfir 30 fjár — (Gilsgil) — — — 9,00
6. — Fjárhús yfir 28 fjár — — (sönnul.) — — 15,00
7. — Rimhóla hofi — — — — — 7,00
8. — Hesthús yfir 7 hross — — — — 8,00
9. — Hesthús yfir 4 hross — — — 5,00
10. — Brunnsamgjörð — — — — 0,50

Samtals = 93,50

mismunur — — — 61,50

Af því að sum hús sem viðtakandi vard að taka uppí álag vóru svo óttaleg að byggjum vard það að samkomulagi að 15,00
álag væri gjört á þau öll tilsamans.

Skuldar því búið viðtakanda Kr. 76,50

sem honum greiðist við skipti á búinu
Hinar Skuldbindis er um gjörðum fylgjandi ekki áhrærandi en lofað að gjöra
það um fardagana. var svo úttektargjörð þessi lokið

Björn Jónsson — Jóhann Oddsson
Sigmund Jóhannsson — Viðtakandi

Páll Jónsson fyrir hönd jarðareiganda

1450 Framan (við) [illegible] (bitar [illegible]) er Fjárhús

1250 (samstæða hús) yfir 200 fjár, a lengd 27 al.
breidd 14 ál. með undir [illegible] 5 3/4 al
108 undir sperrum og innanvegg 3 til
með stöðum og skastsyllum frá 5 3/4 álnar.
Brunnasar eru [illegible] u[illegible] hvorju í húsum
11 sperrur eru í húsum. Þak yfir er þak og
langsept af rekaviði. Torfveggir eru að
innan á [illegible] veggi en að framan er timbur
er með 8 dyrum og gluggum yfir.
eru 4 í húsum með garðastokkum
bundum. Lapt gát eru yfir [illegible]
og [illegible] tyggast [illegible] yfir
Brunnur er grafinn inni í hús-
inu, og vatnsstokkur með fram
[illegible]. Timbur skilrúm eru oc
Fremur dýr [illegible] Hlöður
[illegible] inngi og vel [illegible]
[illegible]. Húsin og hlaðan er i

160

a) Bók þessi, sem hefur að geyma 160 -
1.- eitt hundrað og sextíu - blaðsíður, og er
2.- Hegnum dregin og útbúin með innsigli
3.- Hófs Skagafjarðarsýslu, löggildist hjermeð til
4.- Kofi að vera
5.- Fjós [illegible] Úttektarbók
6.- Fjós [illegible] Sauðárhrepps og Sauðárkrók.
7.- Einbúi
8.- Hesthús Skrifstofu Skagafjarðarsýslu 1. apríl 1891
9.- Hesthús
10.- Brunnsamg[illegible] Jóhannes Ólafsson.

Af því að sama hús [illegible]
dlag vorn svo áttatileg að [illegible]
alag væri gjört á þan allt [illegible]
sem honum gjördist við skip[illegible]
Gjörir Skrigilldis er [illegible]
það um fardagana. var svo.

Björn Jónsson
Þórunt Jóhannsson

Jó[illegible]
Úttaka[illegible]

Jón Jónsson [illegible]